

Treść instrukcji wg normy EN166:2001 / Rozporządzenia PPE (EU) 2016/425. Producent: Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co. Ltd., 1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road, High-tech Zone, 315040 Ningbo, Zhejiang, Chiny; Importer: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska. Opisy wyrobu: Szybka ochronna nieorganiczna jest środkiem ochrony oczu i twarzy II kategorii, przeznaczonym do indywidualnej ochrony oczu i twarzy oraz filtra spawalniczego przed zagrożeniami mechanicznymi. Osłona chroni przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości. Osłona nie chroni przed kropelami i rozbryzgami cieczy, grubymi i drobnymi częsteczkami pyłu, gazem, łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym oraz rozbryzgami stopionego metalu i przenikaniem gorących ciał stałych. Szybka ochronna ma wymiary 123 mm x 98 mm i jest wykonana z poliwęglanu. Jest przeznaczona jako zewnętrzna szybka wymienna do przybory spawalniczej YATO YT-73921. Zalecenia stosowania: Przed rozpoczęciem użytych szybki należy dokonać jej oględzin pod kątem uszkodzeń. Zarysowa- na lub uszkodzona szybka ochronna nie może być użytkowana. Jeżeli szybka została zabezpieczona za pomocą folii ochronnej, przed rozpoczęciem montażu szybki należy zdjąć folię ochronną z obu stron szybki. W przypadku zaobserwowania rys, pęknięć, zmatowień lub innych uszkodzeń szybek ochronnych należy je wymienić na nowe. W celu wymiany szybki zewnętrznej należy otworzyć zatrzaski filtru znajdujące się przy górnjej i dolnej krawędzi filtra, a następnie ostrożnie wyciągnąć filtr. Zwrócić szczególną uwagę na to, żeby nie zerwać kabli łączących filtr z pokrętlami. Wypchnąć szybkę ochronną do wnętki osłony i zastąpić ją nową. Następnie zamontować filtr spawalniczy i zabezpieczyć go zatrzaskami. W przypadku wymiany wewnętrznej szybki ochronnej należy podważyć szybkę w środku krawędzi przy wycięciu w obudowie filtra, a następnie wyciągnąć ją z uchwytów osłony. Uwaga! Zabronione jest stosowanie osłony bez szybki ochronnych. Po skończonej pracy przybory należy oczyścić za pomocą miękkiej i wilgotnej szmatki. Większe zabrudzenia usuwać za pomocą wody z mydlem i osuszyć za pomocą szmatki. Nie stosować środków czyszczących powodujących zarysowania. Wyrób należy przechowywać w chłodnym, suchym, przewiewnym i zamkniętym pomieszczeniu. Chronić przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami (worki foliowe, torby itp.). Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport w kartonach, w zamkniętych środkach transportu. Środku ochrony oczu chroniącemu przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości, noszone wraz ze standardowymi okularami leczniczymi, mogą przenosić uderzenie, wywołując zagrożenie dla użytkownika. Uwaga! Jeżeli wymagana jest ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, wybrany środek ochrony oczu powinien być oznaczony literą T bezpośrednio po literze określającej symbol uderzenia, tj. H,BT lub AT. Jeżeli litera określająca symbol uderzenia nie znajduje się bezpośrednio przed literą T, wtedy środek ochrony oczu może być używany jedynie do ochrony przed cząstek o dużej prędkości w temperaturze pokojowej. Okres trwalości: do dwóch lat od daty zakupu. Jednostka notyfikowana: DINCERTCO GmbH (0196), Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Niemcy. Objasnenie oznaczen: GX – oznaczenie producenta; YATO - oznaczenie importera; FC-11 - numer normy europejskiej dotyczącej ochrony indywidualnej oczu; 1 – klasa optyczna, B - odporność mechaniczna, symbol ochrony przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości o średniej energii. Produkt wytrzymuje uderzenie cząstek o masie 0,86 g i prędkości 120m/s, CE - znak zgodności z dyrektywami nowego podejścia UE. Deklaracja zgodności: Dostępna w karcie produktu na stronie www.toya24.pl.

Contents of the instructions in accordance with the standard EN166:2001 / PPE Regulation (EU) 2016/425. Manufacturer: Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co. Ltd., 1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road, High-tech Zone, 315040 Ningbo, Zhejiang, Chiny; Importer: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska. Description of the product: The inorganic watch glass is a mean of protection of eyes and face and welding helmet of Category II, whose purpose is individual protection of the eyes and face from mechanical dangers. The watch glass protects from being hit by particles moving at a high velocity. The watch glass does not protect from drops and liquid splashes, coarse and fine dust particles, gas, short-circuit arc as well as melted metal splashes and penetration of hot solids. The dimensions of the watch glass are: 123 mm x 98 mm and it is made of polycarbonate. It is a replacement of the front screen for the welding helmet YATO YT-73921 . Recommendations for the use of the product: Before the screen is used, inspect it for damage. A scratched or damaged protective screen must not be used. In case any scratches, cracks, dulling or any other damage of the protective shields is observed they must be replaced. In order to replace the external shield, open the locks of the filter which are placed at the upper and lower edges of the filter, and then carefully remove the filter. Make sure not to break the cables connecting the filter to the hand wheels. Thrust the shield inwards the guard and replace it with a new one. Then install the welding filter and protect it with the locks. If the internal shield is being replaced, lift the shield in the middle of the edge at the cut-out in the guard, and then remove it from the holders of the guard. Bend slightly the new shield, and then place the lateral edges of the shield in the holders of the guard. Attention! It is prohibited to use the guard without the protective shields. Once work has been concluded, the welding helmet should be cleaned with a soft and wet cloth. Heavy soiling may be removed with water and soap; dry with a cloth. Do not use any abrasive cleaning agents. The product should be stored in a cool , dry, ventilated and closed area. Protect the product from dust and dirt (using foil bags and others, etc.). Protect the product from mechanical damage. Transport the product in card board boxes in closed means of transport. Eye protection means protecting from being hit by particles moving at a high velocity, worn with standard prescription glasses, may transmit a blow, implying a danger for the user. Note! If what is required is protection from being hit by particles moving at a high velocity in extreme temperatures, then the selected means of eye protection should be marked with a T placed directly after the letter indicating the symbol of the impact, namely FT, BT or AT. If the letter indicating the symbol of the impact is not placed directly before the T then the means of protection may be used solely for protection from being hit by particles moving at a high velocity in the room temperature. Shelf life: up to two years from the date of purchase. Notified body: DINCERTCO GmbH (0196), Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany. Explanation of the symbols: GX - symbol of the manufacturer YATO - symbol of the importer; YT-73924 - importer's catalogue number; FC-11 - manufacturer's catalogue number; EN166 - number of the European Standard relating to individual eye protection; 1 - optical class; B - mechanical resistance, symbol of protection from being hit by particles moving at a high speed with a moderate energy. The products resists hitting by particles whose mass is 0,86 g and which travel at the speed of 120 m/s, CE- symbol of compliance with the new EU approach directives. Declaration of conformity: available in product card on website: www.toya24.pl.

Inhalt der Anleitung nach der Norm EN166:2001 / PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Hersteller: Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co. Ltd., 1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road, High-tech Zone, 315040 Ningbo, Zhejiang, Chiny; Importer: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen. Produktbeschreibung: Das anorganische Schutzglas ist ein Augen- und Gesichtsschutzgerät der Kategorie II, das für den persönlichen Augen- und Gesichtsschutz sowie den Schutz des Schweißfilters gegen mechanische Gefährdungen bestimmt ist. Der Schweißhelm schützt vor Teilchen hoher Geschwindigkeit. Der Schweißhelm schützt nicht vor Tropfen und Spritzern von Flüssigkeiten, Grob- und Feinstaubpartikeln, Gas und Lichtbögen bei elektrischem Kurzschluss, Metallspritzern und Durchdringen heißer Festkörper. Das Schutzglas hat die Abmessungen 123 mm x 98 mm und ist aus Polycarbonat gefertigt. Es ist als außeres Ersatzglas für den Schweißhelm YATO YT-73921 konzipiert. Empfehlungen für die Verwendung: Vor der Verwendung des Schutzglases sollte es auf Beschädigungen überprüft werden. Ein zerkratztes oder beschädigtes Schutzglas darf nicht benutzt werden. Ist das Schutzglas durch eine Schutzfolie gesichert, muss die Schutzfolie vor dem Einbau in den Schweißhelm von beiden Seiten des Schutzglases abgezogen werden. Bei Rissen, Brüchen, Verblassen oder anderen Beschädigungen des Schutzglases ist dieses durch neues zu ersetzen. Öffnen Sie zum Ersetzen des äußeren Schutzglases die Sperrschanter des Filters am oberen und unteren Rand des Filters und ziehen Sie den Filter vorsichtig heraus. Achten Sie besonders darauf, die Kabel, die den Filter mit den Knöpfen verbinden, nicht zu beschädigen. Schieben Sie das Schutzglas in den Schweißhelm hinein und ersetzen Sie es durch ein neues. Montieren Sie dann den Schweißfilter und sichern Sie ihn mit Sperrschaltern. Wenn Sie das innere Schutzglas ersetzen, heben Sie das Glas in der Mitte der Kante am Ausschnitt im Filtergehäuse an und entfernen Sie es dann von den Halterungen des Schweißhelms. Biegen Sie das neue Schutzglas leicht und setzen Sie dann die Seitenkanten in die Halterungen des Schweißhelms ein. Achtung! Es ist verboten, den Schweißhelm ohne Schutzglas zu verwenden. Nach Abschluss der Arbeiten sollte der Schweißhelm mit einem weichen und feuchten Tuch gereinigt werden. Größere Verschmutzungen sollten mit Seifenwasser entfernt und mit einem Tuch getrocknet werden. Verwenden Sie keine scheinenden Reinigungsmittel. Das Produkt sollte in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten und geschlossenen Raum gelagert werden. Vor Staub und Feinstaub sowie anderen Verunreinigungen (Plastiktüten usw.) schützen. Vor mechanischen Beschädigungen schützen. Transport in Kartons, in geschlossenen Transportmitteln. Der Augenschutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit, der in Verbindung mit einer Korrekturbrille getragen wird, kann den Aufprall übertragen und stellt ein Risiko für den Benutzer dar. Achtung! Falls ein Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen erforderlich ist, muss das gewählte Augenschutzgerät mit dem Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für die Aufprallintensität gekennzeichnet sein, d.h. H, BT oder AT. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallintensität nicht der Buchstabe T folgt, darf das Augenschutzgerät nur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei Raumtemperatur verwendet werden. Haltbarkeit: bis zu zwei Jahre ab Kaufdatum. Notifizierte Stelle: DINCERTCO GmbH (0196), Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Deutschland. Erläuterung der Bezeichnungen: GX – Bezeichnung des Herstellers; YATO – Importeurbezeichnung; FC-11 – Katalognummer des Herstellers; YT-73924 – Katalognummer des Importeurs; EN 166 – die Nummer der europäischen Norm für den persönlichen Augenschutz; 1 – optische Klasse; B – mechanische Festigkeit; Symbol für den Schutz gegen Stoße von Teilchen hoher Geschwindigkeit mit mittlerer Energie. Das Produkt hält Stoßen von Teilchen mit einer Masse von 0,86 g bei einer Geschwindigkeit von 120 m/s, CE – das Zeichen für die Einhaltung der EU-Richtlinien des neuen Konzepts. Konformitätserklärung: Ist dem Produktdatenblatt unter www.toya24.pl zu entnehmen.

Содержание инструкции в соответствии с EN166:2001 / Регламентом СИЗ. (ЕУ) 2016/425
Изготовитель: Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co. Ltd., 1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road, High-tech Zone, 315040 Ningbo, Zhejiang, Chiny; Importer: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska. Описание изделия: Неорганическое защитное стекло для защиты глаз и лица категории II, предназначенное для индивидуальной защиты глаз и лица, а также сварочного фильтра от механических воздействий. Маска защищает от высокоскоростных частиц. Маска не защищает от капель и брызг жидкости, крупных и мелких частиц пыли, газа, дуг, вызванных коротким замыканием, а также брызг расплавленного металла и проникновения горячих твердых тел. Защитное стекло имеет размеры 123 мм x 98 мм и изготовлено из поликарбоната. Предназначено для сварочной маски YATO YT-73921 в виде внешнего сменного стекла. Рекомендации по использованию: Перед использованием стекла его необходимо проверить на наличие повреждений. Запрещается использовать поцарапанное или поврежденное защитное стекло. Если стекло защищено защитной пленкой, то перед установкой стекла в маску необходимо снять защитную пленку с обеих сторон стекла. В случае выявления царапин, трещин, матовости или других повреждений защитных стекол следует заменить их новыми. Для замены внешнего стекла откроите защелки фильтра на верхней и нижней краю фильтра, а затем осторожно извлеките фильтр. Обратите особое внимание на то, чтобы не разорвать кабели, соединяющие фильтр с ручками. Вытолкните защитное стекло во внутреннюю полость маски и замените его новым. Затем установите сварочный светофильтр и закрепите его защелками. При замене внутреннего защитного стекла приподнимите стекло в середине края у выреза в корпусе светофильтра, а затем снимите его с держателей маски. Слегка согните новое стекло, а затем вставьте боковые края в держатели маски. Внимание! Запрещается использовать маску без защитных стекол. По окончании работы очистите маску мягкой и влажной тряпкой. Не используйте чистящие средства, вызывающие царапины. Продукт должен храниться в прохладном, сухом, проветриваемом и закрытом помещении. Защищать от пыли и других загрязнений (пластиковые пакеты, сумки и т.д.). Защищать от механических повреждений. Транспортировка – в картонной упаковке, в закрытых транспортных средствах. Средства защиты глаз от удара высокоскоростных частиц, надеваемые в сочетании со стандартными очками, могут передавать удары, представляя опасность для пользователя. Внимание! Если требуется защита от удара высокоскоростных частиц при экстремальных температурах, то следует выбрать средство защиты глаз с маркировкой буквой T сразу после буквы, идентифицирующей символ удара, т.е. Н, ВТ или АТ. Если буква, обозначающая символ удара, находится не прямо перед буквой T, то средства защиты глаз можно использовать только для защиты от ударов высокоскоростных частиц при комнатной температуре. Срок годности: до двух лет с даты покупки. Нотифицированный орган: DINCERTCO GmbH (0196), Alboinstrasse 56, 12103 Berlyn, Vokietija. Объяснение обозначений: GX – обозначение производителя; YATO – обозначение импортера; FC-11 – каталожный номер производителя; YT-73924 – каталожный номер импортера; EN 166 – номер европейского стандарта для средств индивидуальной защиты глаз; 1 – оптический класс; В – механическая устойчивость; символ защиты от удара высокоскоростных частиц со средней энергией удара. Продукт выдерживает удары частиц массой 0,86 г при скорости 120 м/с, СЕ – знак соответствия директивам нового подхода ЕС. Декларация о соответствии: доступна в листе технических данных продукта на веб-сайте: www.toya24.pl.

Зміст інструкції відповідно до EN166:2001 / Регламент 3I3 (ЕУ) 2016/425. Виробник: Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co. Ltd., 1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road, High-tech Zone, 315040 Ningbo, Zhejiang, Chiny; Importér: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen. Опис виробу: Неорганічне захисне скло є засобом захисту очей і обличчя II категорії, призначено для індивідуального захисту очей і обличчя та зварювального фільтра від механічних пошкоджень . Маска захищає від попадання частинок з високою швидкістю. Маска не захищає від крапель і бризків рідин, грубих і дрібних частинок пилу, газу, дуг, що виникає при короткому електричному замиканні і бризків розплавленого металу і проникнення гарячих твердих тіл . Захисне скло має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 як зовнішнє змінне скло. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. Підрядане або пошкоджене захисне скло. Якщо скло було захищене з допомогою захисної плівки, перед початком монтажу скла в масці має розміри 123 мм x 98 мм і є виготовлене з полікарбонату. Призначено для зварювальної маски YATO YT-73921 метинісна змінна скла. Рекомендації по застосуванню: Перед початком використання скла потрібно перевірити його на предмет пошкодження. П

Obsah príručky podľa normy EN166:2001 / nariadenia PPE (EU) 2016/425. Výrobca: Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co. Ltd., 1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road, High-tech Zone, 315040 Ningbo, Zhejiang, Čína; **Dovozca:** TOYA SA, ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poľsko. **Popis výrobku:** Anorganické ochranné sklo je ochranný prostriedok očí a tváre 2. kategórie, určené na individuálnu ochranu očí a tváre, ako aj závračkovo-filtra pred mechanickými poškodeniami. Kryt chráni pred údermi čiastočiek s vysokou rýchlosťou. Kryt nechráni pred kvapkovou a hrubou výrobou. Je určené ako vonkajšie vymeniteľné sklo do závračkovej koky YATO YT-73921. **Odporúčania používania:** Sklo vždy pred použitím vizuálne skontroluje, či nie je niekde poškodené. Poškribané alebo poškodené ochranné sklo sa nesmie používať. Ak je sklo zabezpečené ochrannou fóliou, pred namontovaním skla v kuke, najprv odstráňte ochrannú fóliu z oboch strán skla. V prípade, ak sa objavia ryhy, puknutia, matné miesta alebo iné poškodenie ochranných skiel, vymenite ich na nové. Postup výmeny vonkajšieho skla: otvorite výtažnú filtra, ktoré sú umiestnené pri hornej a dolnej hrane filtra, a následne opatrne vytiahnite filter. Predovšetkým dávajte pozor, aby ste nepretrhli káble, ktoré spájajú filter a ovládacie kolieska. Ochranné sklo vypchajte do vnútria krytu a nahradte ho novým sklom. Potom namontujte závračkovo-filtra a zabezpečte ho svorkami. Postup výmeny vnútorného ochranného skla: jemne vyzážte sklo v strede hrany pri záreze v plásti filtra, a potom sklo vytiahnite z držiakov krytu. Nové ochranné sklo trochu ohnite, a následne bočné hrany zasuňte do držiakov krytu. Pozor! V žiadnom prípade nepoužívajte kryt bez ochranných skiel. Po skončení práce kuku vyzáčte mäkkou vlnkou handričkou. Nepoužívajte dŕsné čistiacie prostriedky, ktoré môžu poškribať povrchy. Výrobok uchovávajte v chladnej, suchej, dobre vetranej a zatvorennej miestnosti. Chráňte pred prachom, špinou a inými nečistotami (fólie vrecká, tašky ap.). Chráňte pred mechanickými poškodeniami. Prepravujte v kartónoch, v zatvorených dopravných prostredioch. Ochranné prostriedky očí chrániace pred údermi čiastočiek s vysokou rýchlosťou, nosené spolu so štandardnými korekčnými okuliarmi, môžu prenášať údery, čím predstavujú riziko pre používateľa. Pozor! Ak je potrebná ochrana pred údermi čiastočiek s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách, môže sa použiť ochrana očí označená písmenom T priamo po písme označujúcom typ úderu, tzn. H, BT alebo AT. Ak sa písmeno označujúce typ úderu priamo pred písmeom T nenachádza, potom danú ochranu očí môžete použiť iba na ochranu pred údermi čiastočiek s vysokou rýchlosťou pri izbovej teplote. **Lehota používateľnosti:** do dvoch rokov od dátumu nákupe. **Notifikovaná osoba:** DINCERTCO GmbH (0196), Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Nemecko. **Vysvetlenia označení:** GX – označenie výrobca; YATO – označenie dovozcu; FC-11 – katalógové č. výrobca; YT-73924 – katalógové č. dovozcu; EN 166 – číslo európskej normy o OOP očí; 1 – optická trieda, B – mechanická pevnosť, symbol ochrany pred údermi čiastočiek s vysokou rýchlosťou a so strednou energiou. Výrobok vydrží úder čiastočiek s hmotnosťou 0,86 g a s rýchlosťou 120 m/s, CE – znak zhody s príslušnými európskymi smernicami nového prístupu.

Vyhľásenie o zhode: Dostupné vo výrobnom liste/na stráne výrobku na adrese www.toya24.pl.

Az útmutató tartalma megfelel az EN166:2001 szabványnak / PPE Rendeletek (EU) 2016/425. **Gyártó:** Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co. Ltd., 1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road, High-tech Zone, 315040 Ningbo, Zhejiang, Kína; **Importör:** TOYA SA, ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Lengyelország. **Termék leírása:** A nem szerves védőüveg egy II kategóriás szem- és arcvédő eszköz, mely szemvédelemre szolgál, valamint a hegesztőszűrő óvja a mechanikus sérülésektől. A védőréteg a nagy sebességű részecsékek ütéséi ellen nyújtanak védelmet. A pajzs nem nyújt védelmet a cseppek és kifrőcsek folyadékok, a nagy és apró porrészecskék, gázok, az elektromos rövidzárlatok keletkező ívek, valamint a kifrőcsenő megolvadt fém és a forró szilárd anyagok behatolásá ellen. A 123 mm x 98 mm méretű védőüveg polikarbonátból készült. YATO YT-73921 hegesztőpajzs cérelhető, kúlsó védőüvegekkel használható. **Használati javaslatok:** Az üveg használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülések. A karcolt vagy sérült védőüveg nem használható. Ha az üveg védőülával van ellátva, az üveg pajzsba való behelyezése előtt vegye a védőfóliát az üveg minden oldaláról. Ha karcolt, repedést, mattosodást vagy egyéb sérülést vélt felfedezni a védőüvegen, cserélje ki egy újra. A kúlsó üveg cseréje érdekében nyissa ki a szűrő felső és alsó pereménél található csatokat, majd óvatosan vegye ki a szűrőt. Fordítson különös figyelmet arra, hogy ne szakitsa el a szűrőt és a forgatógombokat összekötő vezetékeket. Tolla be a védőüveget a pajzs belső felé, majd helyezze be az újat. Ezután követően helyezze be a hegesztőszűrőt és rögzítse a csatolákkal. A belső védőüveg cseréjekor ügyeljen arra, hogy az üveget a burkolatban található nyílásnál, a perem középső részénél feszítse fel, majd vegye azt ki a burkolatban található rögzítőelemekből. Az új üveget óvatosan hajlitsa meg, majd helyezze be a széleit a burkolatban található rögzítőelemekbe. Figyelem! Tilos a pajzsot védőüvegek nélkül használni. A munkavégzést követően tisztítsa meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel tisztítja el és törölje szárazra egy ronggyal. Ne használjon karcolót hatású tisztítószereket. A terméket hűvös, száraz, jól szellőző és zárt helyiségen tárolja. Óvja a portól és egyéb szennyeződésekkel (szatyor, zsák stb.). Óvja a mechanikai sérülésekkel. Szállítás kartonban, zárt szállítóeszközökben. A nagy sebességű részecsékek ellen védelmet nyújtó szemvédő eszközök használata. A munkavégzést követően tisztítja meg a pajzsot puha és nedves törlőkendővel.