

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PIŁ TARCOWYCH DO ALUMINIUM I TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać cała instrukcję i zachować ją.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU PIŁ TARCOWYCH DO ALUMINIUM I TWORZYW SZTUCZNYCH

Upewnij się, że tarcza obraca się w prawidłowym kierunku. W żadnym przypadku nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej piły! Upewnij się, że nakrętka mocująca tarczę jest prawidłowo dokręcona. Piła musi osiągnąć pełne obroty przed rozpoczęciem cięcia. Unikaj gwoździ, śrub, zszywek, itp. zwłaszcza wykonanych ze stali lub innych materiałów, do których cięcia piła nie jest przeznaczona. Nie przecinać betonu lub materiałów ceramicznych. Ciąg stopniowo, bez wywierania nadmiernego nacisku na piłę. O ile to możliwe, zaleca się umocowanie ciężkiego materiału w odpowiednich uchwytach z obu stron. Jeżeli piła zaczyna ciąć wolniej niż normalnie lub osiąga się znacząco gorsze wyniki cięcia, oznacza to, że wymaga ona naostrożenia. Używanie stopionej piły może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych odprysków, wirów, przegrzania piły lub nawet jej pęknięcia. Piła zawsze powinna być ostrzona przez specjalistę. Nie wolno przekraczać znamionowej prędkości obrotowej piły tarczowej. Ustawiony zakres prędkości skrawania powinien być dotrzymany. Nie wolno stosować uszkodzonych, w jakikolwiek sposób, pił tarczowych. Piły tarczowe, których korpusy są pęknięte powinny być złomowane, nie dopuszcza się ich naprawy. Nie dopuszcza się do pracy pił tarczowych, w których ostrza są mniejsze niż 1 mm (l). Piłę należy zamocować na wrzeciono w taki sposób, aby niemożliwe było samoistne zdejmowanie się piły w trakcie pracy. Należy dołożyć starań podczas montażu oraz upewnij się, że zaciskowa część piasty jest ułożona odpowiednio do powierzchni zaciskowej narzędzia, a krawędzie tnące nie są w kontakcie ze sobą lub z elementami zaciskowymi. Należy korzystać z przyrządów ustawiających maszyny, aby poprawnie zamocować piłę tarczową. Ustawiając właściwie i zalecane, przez producenta maszyny odstępy bezpieczeństwa. Należy zachować ostrożność przy montażu. Należy się upewnić, że siły powstające podczas pracy narzędzia będą przenoszone przez zabierak oraz, że krawędzie skrawające nie będą się stykać ze sobą ani z elementami mocującymi. Wszelkie śruby i nakrętki należy dokręcać odpowiednimi kluczami z zachowaniem wartości momentu obrotowego podanego przez wytwórcę maszyny. Niedozwolone jest przedłużanie klucza, lub dokręcanie uderzeniami młotka w klucz. Wszystkie powierzchnie mocujące muszą być oczyszczone z brudu, smaru, oleju i wody. Śruby i nakrętki mocujące należy dokręcać w kolejności podanej przez wytwórcę maszyny. W przypadku braku instrukcji, śruby mocujące należy dokręcać w kolejności od środka do zewnątrz. Zabrania się używania luzno pasowanych pierścieni i tulejek redukcyjnych w celu korekty wymiarów otworów osadzących pił tarczowych. Żywnicę należy usuwać ze stopów lekkich, tylko za pomocą takich rozpuszczalników, które nie wpływają na własności mechaniczne stopów lekkich. KONSERWACJA Aby uzyskać prawidłowe rezultaty cięcia i zapewnić bezpieczeństwo pracy, piła musi być zawsze czysta i ostra. Ostrzenie należy wykonywać regularnie w wyspecjalizowanym zakładzie. Uwaga: Szlifowanie tego produktu spowoduje występowanie pyłu o potencjalnie szkodliwym składzie. Wykonywać tę czynność w pomieszczeniu o dobrej wentylacji przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP. Rozbijające konstrukcyjne tarcze nie mogą być zmieniane w trakcie naprawy. Naprawę pił tarczowych należy wykonywać w uprawnionym do tego punkcie naprawczym. Przez osobę kompetentną, o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu, posiadającą wiedzę w zakresie wymagań konstrukcyjnych i rozumiejącą możliwości do uzyskania poziom bezpieczeństwa. Podczas naprawy konieczne jest zachowanie tolerancji zapewniających poprawne zamocowanie. UWAGA Żeby tnące wykonane z węgla wolframu mogą być zrywane z piły w całości lub części podczas użytkowania. Z tego powodu, podobnie jak przy wykorzystywaniu innych elektronarzędzi i maszyn, konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak: ubranie ochronne, gogle, maska przeciwpyłowa i in. W razie możliwości zaleca się wykorzystanie dodatkowych oston. Nie wkładać rąk w obszar cięcia. Przestrzegać przepisów BHP dotyczących tego rodzaju prac.

GB

OPERATING MANUAL FOR CIRCULAR SAWS FOR ALUMINIUM AND PLASTICS

Before you proceed to operate the machine, read the whole manual and keep it.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CIRCULAR SAWS FOR ALUMINIUM AND PLASTICS

Make sure the disk rotates in the correct direction. Under no circumstances is the maximum rotational speed of the saw may be exceeded! Make sure the nut locking the disk is properly tightened. The saw must reach its full rotational speed before you proceed to cutting. Avoid nails, screws, stitches, etc., particularly those made of steel or other materials which must not be cut with the saw. Do not cut concrete or ceramics. Cut gradually, without excessive pressure exerted upon the saw. If possible, it is recommended to fix the material being cut in appropriate clamps on both sides. If cutting becomes slower than normal or the results are significantly worse, then the saw must be sharpened. Using of a blunt saw may cause dangerous splinters, chips, overheating of the saw or even its breaking. The saw must be always sharpened by a specialist. Do not exceed the rated rotational speed of the circular saw. The indicated range of the cutting speed must be complied with. Do not use

circular saws which are damaged in any manner whatsoever. Circular saws with broken bodies should be scrapped; repair is not allowed. Circular saws whose edges are smaller than 1mm (l) are not admitted. The saw must be installed on the spindle in a manner that precludes dismantling of the saw during operation. Care shall be taken of mounting tools to ensure that the clamping is by the hub respectively by the clamping surface of the tool and that the cutting edges are not in contact with each other or with the clamping elements. Use machine adjustment instruments, in order to correctly fix the circular saw. Adjust the correct and recommended by the manufacturer safety distances. Be careful during installation. Make sure the forces generated during operation of the device will be transmitted by the driver and the cutting edges do not touch each other or the fixing elements. All the screws and nuts must be tightened with appropriated wrenches observing the torque specified by the manufacturer of the machine. It is prohibited to extend the wrench or tighten screws or nuts hitting the wrench with a hammer. All the fixing surfaces must be clean and free of dirt, lubricants, oil and water. Clamping nuts and screws must be tightened in the sequence specified by the manufacturer of the machine. If there is no instruction, clamping screws must be tightened from the inside to the outside. It is prohibited to use loosely fitted rings and taper adapters in order to adjust the dimensions of the mounting holes of the circular saws. Resin must be removed from light alloys solely by means of such solvents that do not affect the mechanical properties of light alloys. MAINTENANCE In order to obtain proper cutting results and safety of operation keep the blade clean and dry. Regularly sharpen the blades in a specialized workshop. Note: Grinding of this product will result in occurrence of potentially harmful dust. Perform this operation in rooms with good ventilation, observing safety regulations. Construction of blades may not be changed during the repair and maintenance. Repairs of saw blades may be done only in specialized repair workshops, by a qualified person with necessary knowledge, conscious of the safety level possible to obtain. During repair works it is necessary to maintain the tolerances allowing proper assembly. REMARKS Cutting teeth made of tungsten carbide may be ripped off the blade in full or in parts during the operation. Therefore, it is necessary to use personal safety equipment, such as working clothes, goggles, dust mask, etc. It is advised to utilize additional protection goggles, if possible. Do not put hands in the cutting area. Observe the regulation of work safety.

D

BETRIEBSANLEITUNG VON KREISSÄGEN FÜR ALUMINIUM UND KUNSTSTOFFE

Vor Beginn der Arbeiten mit diesem Werkzeug muss man die gesamte Anleitung durchlesen und auch einhalten! SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEI DER NUTZUNG VON KREISSÄGEN FÜR ALUMINIUM UND KUNSTSTOFFE

Es ist sich davon zu überzeugen, dass das Sägeblatt sich in der richtigen Richtung bewegt. Die maximal zulässige Umdrehungsgeschwindigkeit der Säge darf in keinem Fall überschritten werden! Man muss sich vorher ebenso davon überzeugen, dass die Befestigungsmutter für das Sägeblatt korrekt angeschraubt ist. Vor Beginn des Sägeschnittes muss die Säge die volle Drehzahl erreichen. Nägel, Schrauben, Klammern, usw., besonders die aus Stahl gefertigten, sowie auch aus anderen Materialien, die nicht dem Verwendungszweck der Säge entsprechen, sind zu vermeiden. Beton und Keramikmaterial darf nicht zersägt werden. Des weiteren ist etapenweise das Material durchzutrennen, ohne dass übermäßiger Druck auf die Säge ausgeübt wird. Sofern das möglich ist, ist die Befestigung des durchgeschnittenen Materials in entsprechenden Halterungen an beiden Seiten empfohlen. Wenn die Säge beginnt, langsamer als normal zu schneiden oder man erreicht bedeutend schlechtere Sägebearbeitungen, dann bedeutet dies, dass die Säge nachgeschärft werden muss. Die Verwendung einer stumpfen Säge kann zum Auftreten von gefährlichen Abspalterungen, Spänen, Überhitzungen der Säge oder sogar zu ihrem Reißen führen. Die Säge ist in jedem Fall von einem Fachmann zu schärfen. Die nominale Umdrehungsgeschwindigkeit der Kreissäge darf nicht überschritten werden. Der für die Schnittgeschwindigkeit festgelegte Bereich muss eingehalten werden. Es dürfen keine auf irgendeine Weise beschädigte Kreissägen verwendet werden. Kreissägen, deren Gehäuse gerissen sind, müssen verschrottet und nicht mehr für Reparaturen zugelassen werden. Der Betriebseinsatz von Kreissägen, deren Schneidklinge kleiner als 1 mm (l) sind, ist unzulässig. Die Säge ist auf der Spindel so zu befestigen, damit während des Betriebes ein selbstständiges Lösen oder Demonstrieren der Säge unmöglich ist. Dabei sind auch Vorrichtungen zum Einstellen der Maschine zu benutzen, um somit die Kreissäge richtig zu befestigen. Ebenso sind die richtigen und vom Hersteller der Maschine empfohlenen Sicherheitsabstände einzustellen. Bei der Montage muss man entsprechend vorsichtig sein und sich davon überzeugen, dass die während der Funktion des Werkzeuges entstehenden Kräfte durch den Mitnehmer übertragen werden und dass die Schneidkanten sich untereinander nicht mit den Befestigungselementen berühren. Sämtliche Schrauben und Muttern sind mit entsprechenden Schraubenschlüsseln anzuschrauben, wobei das durch den Maschinenhersteller angegebene Drehmoment eingehalten wird. Eine Verlängerung des Schlüssels oder das Anschrauben mit Hammerschlägen auf den Schlüssel ist nicht erlaubt. Alle Befestigungsflächen müssen von Schmutz, Schmiermitteln, Öl und Wasser gereinigt sein. Die Schrauben und Befestigungsmuttern müssen in der durch den Maschinenhersteller angegebenen Reihenfolge festgeschraubt werden. Bei fehlender Anleitung sind die Befestigungsschrauben in der Reihenfolge von der Mitte nach außen anzuschrauben. Die Verwendung von losen Passringen und Reduzierhülzen zwecks Korrekturen der Eingangsbohrungen der Kreissägen ist verboten. Das Harz ist von dem Leichtmetall zu beseitigen, und zwar nur mit solchen Lösungsmitteln, die keine Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften der Leichtmetalle haben. WARTUNG Für die Erzielung richtiger Arbeitsergebnisse und Sicherung des Arbeitsschutzes soll das Sägeblatt immer sauber und scharf sein. Die Schärfung soll regelmäßig in einem spezialisierten Betrieb durchgeführt werden. Achtung: Beim

Schleifen von diesem Produkt entsteht ein Staub mit möglicher gesundheitsschädlicher Einwirkung. Diese Arbeit soll in einem Raum mit ausreichender Lüftung und mit Einhaltung der betreffenden Arbeitsschutzvorschriften ausgeführt werden. Die Konstruktionsgegebenheiten der Sägeblätter dürfen während der Reparatur nicht verändert werden. Die Reparatur der Sägeblätter soll in einer dazu berechtigten Werkstatt von dem zuständigen, entsprechend qualifizierten und erfahrenen Personal durchgeführt werden, welches die erforderlichen Kenntnisse über die Konstruktionsanforderungen besitzt und die Aspekte des erreichbaren Sicherheitsniveaus versteht. Während der Reparatur ist die Einhaltung der für die sichere Befestigung erforderlichen Toleranzen notwendig. ACHTUNG! Die aus dem Wolframkarbid hergestellten Schneidzähne können von dem Kreissägeblatt teilweise oder vollkommen während der Arbeit abgebrochen werden. Aus diesem Grund sollen bei dem Einsatz von Elektrowerkzeugen und anderen Geräten die Arbeitsschutzmittel wie Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbrille, Staubmasken und andere Schutzmittel getragen werden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit zusätzliche Abschirmungen einzusetzen. Die Hände von dem Schneidbereich fern halten. Die für diese Arbeitsart zutreffenden Arbeitsschutzvorschriften sind unbedingt zu beachten.

RUS

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСКОВЫХ ПИЛ ДЛЯ РЕЗКИ АЛЮМИНИЯ И ПЛАСТМАССЫ

До начала работы с инструментом надо прочитать всё руководство и сохранить его.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСКОВЫХ ПИЛ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ И ПЛАСТМАССЫ

Увериться, что диск вращается в правильном направлении. В никаком случае нельзя превышать максимальную допустимую скорость вращения пильного диска! Увериться, что гайка крепящая диск правильно докручена. Пила должна достигнуть полные обороты до начала резания. Избегать гвоздей, шурупов, шпильки, итп. Особенно изготовленных из стали или других материалов, для распила которых пила не предназначена. Не резать бетон или керамические материалы. Рапилать постепенно, без чрезмерного нажима на пилу. Поскольку это возможно, рекомендуется запереть распилываемого материала в соответствующих держателях по обеим сторонам. Поскольку пила начинает резать медленно чем обычно или достигает значительно хуже результаты резания, это означает, что требует она заточки. Применение плохого заточенного диска может привести к существованию опасных осколков, стружок, перегрева пилы или даже её треснутия. Пила всегда должна заточиваться специалистом. Нельзя превышать номинальную оборотную скорость дисковой пилы. Определённый диапазон скоростей резания всегда должен соблюдаться. Нельзя применять повреждённые, каким нибудь образом, дисковые пилы. Дисковые пилы, корпусы которых треснутые должны удаляться на слом, не допускается их ремонт. Не допускается к работе дисковые пилы зубья которых менее 1 мм (l). Пилу надо укрепить на шпинделе таким образом, чтобы невозможным было самостоятельное демонтирование пилы во время работы. Надо использовать устройства для установки машин, чтобы правильно укрепить дисковую пилу. Устанавливать соблюдая соответствующие и рекомендованные производителем машины расстояния для безопасности. Надо быть осторожным во время монтажа. Надо убедиться, что мощность образующаяся во время работы инструмента будет переноситься через собиратель, также, что режущие края не будут соприкасаться друг с другом ни с крепящими элементами. Всеякие винты и гайки надо докручивать соответствующими ключами соблюдая значение оборотного момента предьявленного производителем машины. Не разрешается удлинять ключ, или докручивать ударяя молотком в ключ. Все крепящие поверхности должны быть очищены от грязи, смазки, масла и воды. Крепящие винты и гайки надо докручивать в очереди предьявленной производителем машины. В случае отсутствия руководства, крепящие шурупы надо докручивать в очереди со середины наружу. Запрещается использовать кольца и переходные втулки со свободной посадкой для корректировки размеров отверстий для посадки пилы. Силову надо удалять со всех лезвьев сплава, только с помощью таких растворителей, которые не влияют на механические свойства легких сплавов. КОНСЕРВИРОВАНИЕ Для того чтобы получить правильных результат резания и обеспечить безопасность работы, пила должна быть всегда чистой и острой. Острение необходимо регулярно проводить в специализированном сервисном пункте. Внимание: Шлифовка этого продукта может привести в возникновению пыли вредного состояния. Это операцию необходимо проводить в помещении с хорошей вентиляцией придерживаясь соответственных норм и правил БЖД. Конструктивные решения пилы не могут быть изменены во время ремонта. Ремонт дисковых пил необходимо проводить в специализированном сервисном центре компетентным лицом с соответствующим обучением и стажем, владеющим сведениями в области конструктивных условий и понимающим возможный уровень безопасности. Во время ремонта необходимо придерживаться термостойкие обезжиривающей правильное крепление. ВНИМАНИЕ Режущие зубья изготовленные со слечного вольфрама могут быть сорваны целиком или частично во время работы. Также как при использовании другого электроинструмента и машин необходимо использовать охранные средства такие как: рабочая одежда, защитные очки, пылозащитная маска и др. Если есть такая потребность то рекомендуется использование дополнительной защиты. Не вкладывать руки в область резания. Придерживаться правил БЖД для доного типа работ.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ДИСКОВИМИ ПИЛАМИ ДЛЯ АЛЮМІНІЮ ТА ПЛАСТМАСИ

До початку праці з інструментом слід прочитати цілу інструкцію та зберегти її.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО БЕЗПЕЦІ ПРИ КОРИСТУВАННІ ДИСКОВИМИ ПИЛАМИ ДЛЯ АЛЮМІНІЮ ТА ПЛАСТМАС

Уверіться, що диск повертається у правильному напрямку. У жодному випадку не можна перевищувати максимальну допускову оборотну швидкість пили! Уверіться, що гайка, яка кріпить диск правильно докручена. Пила повинна досягнути повної обороти перед початком різання. Уникайте обертів, б'яків зшивок і н. особливо виготовлених зі сталі або інших матеріалів, для різання яких пила не призначена. Не різати бетон або керамічні матеріали. Різати поспло, без надмірного натискування на пилу. О скільки це можливо, рекомендується кріплення різаного матеріалу відповідними рюкзактами з обох сторін. Якщо пила починає різати вільніше ніж звичайно або досягає значно гірші результати різання, це означає, що вимагає заточення. Користування не заточеною пилою може привести до появи небезпечних відкомок, трісок, перерігати пили, або навіть до її попунтня. Пила завжди повинна заточуватися спеціалістом. Не можна перевищувати номінальну оборотну швидкість дискової пили. Визначений діапазон швидкості різання повинно дотримуватися. Не можна стосувати пошкоджені, будь-яким чином пили. Дискові пили, корпус яких тріснутий повинні видаватися на злом, не допускається їх ремонт. Не допускається до праці дискові пили, що в них зубці менші 1мм (l). Пилу слід закрити на шпинделі, таким чином, щоб неможливим був її самостійний демонтаж у ході праці. Слід користуватися інструментами для установки машин, щоб правильно установити дискову пилу. Установлюючи слід пам'ятати про відповідні та рекомендовані виробником машини відстані для безпеки. Зберегти остерожність при монтажі. Слід уверитися, що сили, які виникають під час праці інструментом будуть переноситися збираком та, що ріжучі краї не будуть доторкатися одна до одній ні до кріпильних елементів. Всюкі винти та гайки слід докручувати відповідними ключами збираючого оборотний момент перед явленні виробником машини. Не дозволяється продовжувати ключ, або докручувати вдаряючи молотком в ключ. Усі кріпильні площі повинні бути очищені від бруду, мастила, масла та води. Кріпильні винти та гайки слід докручувати по черзі за рекомендаціями виробника машини. У випадку відсутності інструкції, кріпильні винти слід докручувати по черзі від середини на зовні. Заборонено стосувати вільно пасовани кільця та перехідні втулки для коректування розмірів отворів для установки дискової пили. Силою слід удуляти з легких сплавів, тільки за допомогою розчинників, що не впливають на механічні свойства легких сталей. КОНСЕРВАЦІЯ Для того щоб отримати правильний результат різання і забезпечити безпеку роботи, дискова пила повинна бути завжди чиста і загострена. Загострення необхідно виконувати регулярно в спеціалізованому сервісному пункті. Увага: Шліфування цього продукту викликає повстання пилу шкідливою складу. Дану операцію необхідно проводити в добре провітрюваному приміщенні з дотримуючись правил БЖД. Реконструктивні рішення пили не можуть змінюватися під час ремонту. Ремонт дискових пили необхідно виконувати в відповідному сервісному пункті компетентною особою з відповідною підготовкою і досвідом, володіючи знаннями в області конструкційних вимір і розуміючи можливий рівень безпеки. Під час ремонту необхідно дотримуватися толеранції крапа забезпечує правильне кріплення. УВАГА Ріжучі зубці виготовлено зі спеченого вольфраму можуть бути зірвані повністю або частково під час роботи. Так само як при використанні інших електроприладів і машин необхідно використовувати засоби особистої охорони: захисний одяг, окуляри, пиловозащадна маска і н. При необхідності рекомендуємо використовувати додатковий захист. Не вкладати руки в місце різання. Дотримуватися відповідних норм БЖД для даного типу робіт.

LV

regulioti skirtais įrankiais. Reikia nustatyti atitinkamus mašinos gamintojo rekomenduojamus saugos tarpus. Montuojant pjūklą yra būtinas ypatingas atsargumas. Reikia įsitikinti, kad kylančios įrankio darbo metu jėgos bus pamešamos suklio greitumu, ir kad pjūvio briaunos nesilies su savim ir su tvirtinimo elementais. Visi varžtai ir veržlės turi būti prisukti atitinkamai raktais, sutinkamai su mašinos gamintojo nurodyta sukamojo momento verte. Neleistinas yra sukimas prailgus raktą arba papildomai pakalant raktą plaktuku. Visi tvirtinamieji paviršiai turi būti išvalyti nuo surišimų, tepalų, alvos ir vandens. Varžtus ir tvirtinimo veržlės reikia prisukti patiniliu mašinos gamintojo nurodyta tvarka. Instrukcijos stokos atveju, tvirtinimo varžtus reikia prisukti palei liu nuo vidaus išorės link. Draudžiama varžti apytikriai suteiktus žiedus ir redukcines movas pjūvio diskų įtaisymo angų matmenims pakoreguoti. Dervą nuo lengvų lydinių reikia šalinti varjant tik tokius tripklius, kurie neatkvoja mechanikines lengvųjų lydinių savybes. KONSERVAVIMAS Tam, kad užtikrinti tinkamus pjūvio rezultatus bei saugias darbo sąlygas, pjūklas visada turi būti švarus ir aštrus. Pjūklą reikia galasti reguliariai, specializuotoje dirbtuvėje. Dėmesio: šio gamintojo šlifavimas sukelia potencialiai kenksmingos sudėties dulkes, todėl būtina būti daryti gerai ventiliuojamoje patalpoje, laikintis atitinkamų darbo saugos taisyklių reikalavimų. Pjūklą taishyti metu negalima keisti pjūvio diskų konstrukcijos principo. Diskinius pjūklus reikia taisyti tokiems darbams įteisintose taisyklose. Taisydamą gali atlikti tik kompetentingas asmuo, atitinkamai išmokytas ir turintis patirtį bei pakankamai žinių apie atitinkamus reikalavimus, kuris gerai supranta, kokių būdu galima užtikrinti saugaus darbo sąlygas. Atliekant taisyms būtina išsaugoti tolerancinius dydžius, užtikrinančius taisykslingą pjūvio disko tvirtinimą. DEMESIO Pagaminti iš volframo karbido pjūvio dangtys pjūklų varjimo metu gali nuo disko išspjėti dalinai arba visumoje, todėl panašiai kaip varjant kitus elektros įrankius bei mašinas, būtina varžti asmenines apsaugas priemones tokias kaip: apsauginiai drabužiai, apsauginiai akiniai, nuo dulkių apsaugojančios kaukes ir panašiai. Esant galimybei, rekomenduojama varžti papildomuos apsauginius gaubtus. Nekeičti rąnkų į pjūvio zona. Laikytis šios rūšies darbams numatytą darbo saugos taisyklių.

LV

RIPŽĄGŲ ALUMINIUMŲ NA PLASTMASŲ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms darba usākšanas ar ierīci jālasa instrukcija un to jāsaplabā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI RIPŽĀGŲ ALUMINIUMŲ NA PLASTMASŲ LIETOŠANAI

Pārbaudīt, vai ripžāģis rotēš attiecīgā virzienā. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālu pieļaujamu ripžāģa apgrozības ātrumu! Pārbaudīt, vai ripžāģis stiprināš uzgriežņus ir pareizi piesprīnāš. Ripžāģim jāsamiedz pilngū ātrumu pirms griešanas usākšanas. Izvairieties no naglām, skrūvēm, spraudņiem utt., sevišķi nē tērdaus vai citiem materiāliem, kuri nav paredzēti griešanai ar ripžāģi. Nedrīkst griezt betonu vai keramikas materiālu. Griezt pakāpeniski, bez pārmērīgas ripžāģa piespiešanas. Ja iespējams, rakomēdējam nostiprināt grieztu materiālu attiecīgus turētājus no abām pusēm. Ja ripžāģis sāk griezt lēnāk, nekā normāli, vai griešanas rezultāti ir slikāki, tas nozīmē zāģa usazināšanas nepieciešamību. Neasa ripžāģa lietošana vai ierosināt bīstamu atlūžu, ēvelšķaidītu ierašanu, zāģa pārkarsēšanu vai pat noļausānu. Zāģi var usazināt tikai speciālisti. Nedrīkst pārsniegt ripžāģa nomālu apgrozības ātrumu. Ievērot griešanas ātruma noteiktu diapazonu. Nedrīkst lietot jebkādu veida bojātu ripžāģi. Ripžāģus ar bojātiem korpusiem izmest, tie nevar būt remontēti. Neatļaut lietot darbā ripžāģus ar asmeņiem mazākiem par 1 mm (l). Ripžāģi nostiprināt uz vārpstas tāda veidā, lai tas neradētu patstāvīgi demontēšs darba laikā. Lietot pieros usastādīšanas instrumentus, lai pareizi nostiprināt ripžāģi. Usastādīt attiecīgu un mašinas ražotāja rekomendētus drošības atātlumu, saglabāt sevišķi uzmanību montāžas laikā. Pārbaudīt, vai spēki ierīces darba laikā nepārcels ar savācēju, un ka griešanas malas savstarpēji nekontaktēs un nekontaktēs ar stiprināšanas elementiem. Visas skrūves un visus uzgriežņus pieskrūvēt ar attiecīgām atslēgām, ar attiecīgā griezes momenta, kurū rekomendē mašinas ražotājs, ievērošanu. Nedrīkst pagarināt atslēgu, vai pieskrūvēt skrūves ar āmura sitienu. Visu stiprināšanas virsmu notīrīt no netīrumiem, smērvielām, eļļas un ūdens. Skrūves un stiprināšos uzgriežņus pieskrūvēt attiecīgā kārtā, kurū noteik ražotājs. Gadījumā, kad lietotājam nav instrukcijas, skrūves pieskrūvēt no centra uz āru. Kad lietotājam tievgi pieļaujamu grezdeni un redukcijas uznavu, lai koriģēt ripžāģu stiprināšanas caurumu izmēru. Svekus no vieglām sakausējumiem novākt tikai ar tādiem šķidrinātājiem, kuri neietekmē vieglu sakausējumu mehānisku īpašību. KONSERVĀCIJA Lai sasniegt pareizu griešanas rezultātu un nodrošināt darba drošību, zāģis jāvis laiku tīrs un ass. Zāģa asināšana jābūt veidota regulāri specializētā darbnīcā. Usmanību: Produkta stipēšana var būt par kaitīgu putekļu radīšanas iemeslu. Šo darbu veidot tikai labi ventīlētās telpās, saskaņā ar darba drošības noteikumiem. Diska konstrukcija nevar būt mainīta remonta laikā. Ripžāģa remontu var veidot specializētos servisos. To var darīt kompetēns cilvēks, ar pareizu aprācību un pieredzi, kuram ir zināšanas par konstrukcijas iepriaršāšanu, un kuram ir zināšanas par konstrukcijas vajadzībām, kā arī kuri saprot iespējamo drošības līmeni. Remonta laikā ir vajadzīga tolerances saglabāšana, lai sasniegt pareizu montāžu. USZMANĪBU Griešanas zobi ir veidoti no volframa oglekļa, un var būt noņemti no zāģa pilngū vai daļēji lietošanas laikā. Griešanas zobi, ražoti no oglekļa volframu, var būt pilngū norauti, vai daļēji norauti lietošanas laikā. Tāpēc, kā ar citiem elektroierīcēm, vajadzīga ir personālas drošības līdzekļu lietošana, piem. drošības brilles, aizsargbrilles, maska pret putekļiem utt. Kad ir iespējams, rekomēdējam lietot papildu apvalku. Nedrīkst novietot roku griešanas diapazonā. Jāpakausa Darba Drošības Noteikumus par tāda veida darbiem.

NÁVOD K POUŽITÍ PILOVÝCH KOTOČŮ NA HLINÍK A PLASTY

Před zahájením práce s nářadím je třeba přečíst celý návod k použití a návod pot ušchovat k případnému pozdějšímu použití.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽITÍ PILOVÝCH KOTOČŮ NA HLINÍK A PLASTY

Zkontrolujte, zda se pilový kotoč otáčí správným směrem. V žádném případě nesmí dojít k překročení maximálních dovolených otáček pilového kotoče! Zkontrolujte, zda je matice upevňující pilový kotoč řádně dotažena. Před zahájením řezání musí pila dosáhnout maximální otáčky. Dbejte na to, aby se v řezaném materiálu nenacházely těhky, šrouby, sponky a pod., vyrobené zejména z oceli nebo jiných materiálů, k jejich řezání není pilový kotoč určen. Pilový kotoč nepoužívejte k řezání betonu a keramických materiálů. Řezte postupně bez vyvíjení nadměrného tlaku na pilu. Pokud je to možné, doporučuje se řezání materiálu obojstranně upnut pomocí vhodných upínacích prostředků. Pokud pila začne řezat pomaleji než normálně nebo jsou výsledky řezání viditelně horší, znamená to, že pilový kotoč je třeba nabrousit. Používání tupého pilového kotoče může vést k takovým javům, jako je nebezpečné odpráskávání částic, pilin, k přehřívání pilového kotoče nebo dokonce k jeho prasknutí. Broušení kotoče je třeba svěřit odborníkovi. Je zakázáno překračovat jmenovité otáčky pilového kotoče. Musí se dodržovat předepsaná rychlost řezání. Používání jakoliv poškozených pilových kotočů je zakázáno. Pilové kotoče, u kterých došlo k prasknutí tělesa, je třeba vyhodit do šrotu. Jejich oprava je nepřípustná. Používání pilových kotočů, které mají zub menší než 1 mm (l), je zakázáno. Pilový kotoč je třeba upevnit na vrétno takovým způsobem, aby během práce nemohlo dojít k jeho samovolnému uvolnění. K řádnému upevnění pilového kotoče je třeba používat odpovídající nářadí určené k seřizování stroje. Nastavte odpovídající, výrobcem stroje doporučené bezpečnostní odstupy. Během montáže dbejte na vlastní bezpečnost. Zkontrolujte, zda bude usášeš schopně přenášet špiš vznikající během práce nářadí a zda se břížy budou pilového kotoče nedostanou do kontaktu s upínacími prvky nebo jinými předměty. Veškeré šrouby a matice je třeba dotahovat odpovídajícími klíči a dodržovat utahovací momenty předepsané výrobcem stroje. Prodlužování klíčů nebo dotahování úderý klavida na klíč je zakázáno. Veškeré plochy určené k upínání musí být zbaveny nečistot, tuku, oleje a vody. Šrouby a matice je třeba dotahovat v pořadí předepsaném výrobcem stroje. Pokud takového potahování nejsou k dispozici, je třeba upínovací šrouby dotahovat v pořadí od středu směrem k obvodu. K přizpůsobení rozměrů upínacích otvorů pilových kotočů se zakazuje používat kroužky a reduční pouzdra lícovaná s vůlí. Neexistují živčného původu lze ze slitin lehkých kovů odstraňovat pouze pomocí takových rozpuštědel, která nemají vliv na jejich mechanické vlastnosti. ÚRDŽBA Pro získání správných výsledků řezání a zajištění bezpečnosti práce, pila vždy musí být čistá a ostrá. Broušení je třeba vykonávat pravidelně v odborné dílně. Upozornění: Broušení předmětného výrobku působí vyskyt potenciálně škodlivého prachu. Tato činnost musí být provedena v dobře ventilované místnosti z dodržením příslušných předpisů bezpečnosti práce. Konstrukční řešení kotoče nesmí být změněno během opravování. Opravu kotočových pilek je třeba provest u opravného servisu. Osoba vykonávající opravu musí být kompetentní, odborně vzdělaná a zkušená, znající rozsah konstrukčních požadavků a rozumějící požadovanou bezpečnostní úroveň. Během opravování je nutné dodržení dovolených úchylek zaručujících správné upevnění POZOR Řezací zub zbytočvené z karbidu volframu mohou být během používání vytrhněné z pily v celku nebo částečně. Z toho důvodu, podobně jak v případě využití jiných elektronářadí a strojů, je nutné používání prostředků osobní ochrany, takových jak: ochranný oblek, brýle-gogle, protiprašná maska a další. V případě takové možnosti doporučuje se využití dalších ochranných krytí. Nesmí se dávat ruce do prostoru řezání. Je potřeba dodržovat požadavky předpisů bezpečnosti práce týkající se toho druhu činnosti.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE PILOVÝCH KOTOČŮ NA HLINÍK A PLASTY

Pred zahájením práce s nářadím je třeba přečíst celý návod k použití a uschovat ho pre neskoršie použitie.

BEZPEČNOSTNÉ PŘEDPISY PRE POUŽITIE PILOVÝCH KOTOČŮ NA HLINÍK A PLASTY

Zkontrolujte, či sa pilový kotoč otáča správným smerom. V žiadnom prípade nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnych dovolených otáčok pilového kotoča! Zkontrolujte, či je upevňovacia matica pilového kotoča riadne dotažovaná. Pred zahájením rezania musí pila dosiahnuť plné otáčky. Dbejte na to, aby sa v rezanom materiále nenachádzali klince, skrutky, sponky a pod., vyrobené najmä z oceli alebo iných materiálov, na rezanie ktorých nie je kotoč určený. Pilový kotoč nepoužívajte na rezanie betónu alebo keramických materiálov. Režte postupne bez vyvíjania nadmerného tlaku na pilku. Pokiaľ je to možné, odporúča sa rezaný materiál obojstranne upnúť pomocou vhodných upínacích prostriedkov. Ak pila začína rezať pomalšie než normálne alebo výsledky rezania sú viditeľne horšie, znamená to, že pilový kotoč je potrebné nabrousit. Používanie tupého pilového kotoča môže viesť k takým javom, ako je nebezpečné odlietavanie častíc, pilín, k prehrievaniu pilového kotoča alebo dokonca k jeho prasknutiu. Broušenie kotoča je potrebné zverit odborníkovi. Je zakázané prekračovať jmenovité otáčky pilového kotoča. Musí sa dodržiavať predpísaná rýchlosť rezania. Používanie akýmkoľvek spôsobom poškodených pilových kotočov je zakázané. Pilové kotoče, u ktorých došlo k prasknutiu tela, je potrebné vyhodit do šrotu. Ich oprava je neprípustná. Používanie pilových kotočů, u ktorých sú zuby menšie než 1 mm (l), je zakázané. Pilový kotoč je potrebné upevnit na vrétno takým spôsobom, aby počas práce nemohlo dôjsť k

jeho samovoľnému uvoľneniu. K riadnemu upevneniu pilového kotúča je potrebné používať prislúšnú náradie určené na zoradovanie stroja. Nastavte zodpovedajúce, výrobcom stroja odporúčané bezpečnostné odstupy. Pri montáži dbajte na visnú bezpečnosť. Skontrolujte, či bude unášať schopnosť prenášať silu vznikajúcu počas práce náradia a či sa ostria zuby pilového kotúča nedostanú do kontaktu s upínacími prvkami alebo inými predmetmi. Všetky skrutky a matice je potrebné dotiahovať zodpovedajúcimi kľúčmi a dodržiavať uťahovacie momenty predpísané výrobcom stroja. Predzloženie kľúčov alebo uťahovanie úderní kľadiva na kľúč je zakázané. Všetky plochy určené na upnutie musia byť očistené od nečistôt, tuky, oleja a vody. Skrutky a matice je potrebné uťahovať v poradí predpísanom výrobcom stroja. V prípade, že takéto pokyny nie sú k dispozícii, je potrebné uťahovať v poradí od stredu smerom k obvodu. Na prispôbenie rozmerov upínacích otvorov pilových kotúčov sa zakazuje používať krúžky a redukčné puzdra lícované s vŕtovi. Nečistoty živočíhého pôvodu je možné zo zliatin ľahkých kovov odstraňovať iba pomocou suchých rozpúšťadiel, ktoré nemajú vplyv na ich mechanické vlastnosti. ÚRDŽBA Pre ziskanie správnych výsledkov pretlínania i zajištenie bezpečnosti práce, pilava vŕžky musí byť čistá i ostrá. Ostrenie je treba urobiť pravidelne v odbornom stredisku. Upozornenie: Ostrenie predmetného výrobku spôsobuje vznik potenciálne škodlivého prachu. Tato činnosť musí byť urobená ve ventilovanej miestnosti z dodržaním prislúšných predpisov bezpečnosti práce. Konštrukcia kotúčov nesmi byť zmenená počas prípadného opravovania. Opravu kotúčových krúžky je treba urobiť u splnomocneného servisu. Osoba vykonávajúca opravu musí byť kompetentná, odborne vzdelaná i skúsená, znajúca rozsah konštrukčných požadavkov i rozumujúca požiadovanou bezpečnostní úrovňou. Počas opravovania je nutné dodržiavanie dovolených úchylek zaručujúcich správne upevnenie. POZOR Rezacie zuby urobené z karbidu wolframu môžu byť počas používania vytrhané z píly v celku alebo čiastočne. Z tieto prŕchny poobe jao v prípade využívania iných elektronáradi i prístrojov, je nutné používanie prostredkov osobné ochrany, takových jak: pracovný ochranný oblek, okuliare, gogle, protiprášna maska i ďalší. V prípade takej možnosti odporúča sa využívanie dodatočných ochranných priekrytkov. Nesmi sa umiesťovať ruce do priestoru pretlínania. Je potreba zachovať predpisy bezpečnosti práce týkajúce sa takového typu aktivity.

H

ALUMINIUMHOZ ÉS MŰANYAGOKHOZ VALÓ KÖRFŰRÉS Z-KEZELÉSI UTASÍTÁS

A berendezés történő munkavégzés megkezdése előtt el kell olvasni, és az üzemeltetés során be kell tartani a teljes kezelési utasítást.

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK AZ ALUMINIUM ÉS MŰANYAG VÁGÁSÁHOZ VALÓ KÖRFŰRÉS HASZNÁLATÁHOZ

Meg kell bizonysodni arról, hogy a fűrészárca a megfelelő irányban forog. Semmilyen esetben sem szabad túllépní a motor maximálisán megengedett fordulatszámát! Győződjön meg arról, hogy a rögzítő anyja jól meg van-e húzva. A társának el kell érnie a maximális fordulatszámot, mielőtt megkezdí a vágást. Kerülje a szegeket, csavarokat, tűzőkapcsokat stb., főként azokat, amelyek acélból vagy más olyan anyagból készültek, amelyek vágásához nem való a fűrész. Ne vágjon betont vagy kerámia anyagokat. Fokozatosan vágjon, anélkül, hogy túlzott nyomást fejtene ki. Amennyire ez lehetséges, a vágandó munkadarabot mindkét oldalról be kell fogni egy megfelelő satuba. Ha a fűrész a normálisnál lassabban kezd vágni, és sokkal rosszabbul vág, az azt jelenti, hogy meg kell élezni. Ha előlően fűrész használ, veszélyes sorják, forgácsok, izzó szemcsék, sőt repedések is keletkezhetnek. A fűrész mindig szakembernek kell éleznie. Nem szabad túllépní a fűrészárcsára megengedett névelges fordulatszámot. A beállított sebességátomány a fűrészelés közben tartani kell. Ne szabad olyan fűrészárcsát használni, amelyek bármilyen módon sérült. Azokat a körfűrészeket, amelyek teste el van repedve, nem szabad megjavítani, le kell selejtezni. Nem szabad olyan fűrészszel dolgozni, amelyek éle kisebb 1 mm-nél (!). A fűrészárcsát úgy kell felfogni a forgótengelyre, hogy üzem közben ne lazulhasson le. A fűrészárcsa rögzítéséhez a gép beállítására szolgáló eszközöket kell használni. Tartsa meg a gyártó által ajánlott és megfelelő védőóvságokat. A szerelés közben óvatosan kell eljárni. Meg kell bizonysodni arról, hogy a gép üzemelése közben keletkező erőkert a menesztő veszi fel, valamint, hogy a vágó élék nem érintkeznek sem egymással, sem a rögzítő elemekkel. Minden csavart és csavaranyát a megfelelő kulccsal kell meghúzni, ügyelve a gép gyártója által megadott meghúzási nyomatéokra. Tilos a kulcs meghosszabbítása vagy az olyan módon történő meghúzás, hogy egy kalapáccsal megüti a kulcsot. Minden rögzítő felületet meg kell előbb tisztítani a kosztól, kenőanyagtól, olajtól és víztől. A csavarokat és csavaranyákat a gép gyártója által megadott sorrendben kell meghúzni. Amennyiben nincs kéznél az instrukció, a csavarokat belülről kifelé haladó sorrendben kell meghúzni. Tilos lazán felfekvő gyűrűket és szűkítő hűvelket használni a fűrészárcsában lévő felhelyező furat szűkítése céljából. A könnyű ötvözetekről a gyantát csak olyan hígítókkal szabad eltávolítani, amelyek nem befolyásolják a könnyű ötvözetek mechanikai tulajdonságait. KARBANTARTÁS A megfelelő vágási eredmény és munkabiztonság elérése érdekében a fűrészgép mindig legyen tiszta és éles. A fenést rendszeresen, az erre szakosodott műhelyben végeztesse. Figyelem: e termék polirozása potenciálisan veszélyes összetételű por keletkezését eredményezheti. Ezt a munkát mindig jól szellőztetett helyiségben, megfelelő munkavédelmi előírások betartásával végezzé. Javítások során tilos a korongok szerkezeti megoldásainak módosítása. A körfűrész javítását csak az arra jogosult műhelyben végeztesse. A javítást hozzáértő, megfelelő képzéssel és tudással rendelkező és az optimális elérhető biztonság szintet értő személy végezzé. A ja-

vítás során nélkülözhetetlen bizonyos tolerancia (hojtáké) hagyása, mely utána megfelelő rögzítést tesz lehetővé. FIGYELEM! A vágó fogak wolfrám-karbidból készültek és használat során részben, vagy egészen leszakadhatnak a fűrészről. Emné az oknál fogva egyéb fajta elektromos munkaeszközök illetve munkagépek használatához hasonlóan feltétlenül nélkülözhetetlen a személyi védelmi eszközök: védőruha, védőszemüveg, védőmaszk stb. használata. Lehetőség szerint használjon kiegészítő tárcsavédőt. Soha ne helyezze a végtagjait a vágás felületére. Mindig tartsa be az ilyen fajta munkákra vonatkozó munkavédelmi előírásokat.

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A FIERĂSTRĂULUI CIRCULAR PENTRU ALUMINIU ȘI PLASTIC

Înainte utilizării dispozitivului trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să le păstrați.

RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZAREA FIERĂSTRĂULUI CIRCULAR PENTRU ALUMINIU ȘI PLASTIC

Asigurați-vă ca fierăstrăul se rotește în direcția corespunzătoare. Este interzisă depășirea vitezei de rotație maxime admise a fierăstrăului circular! Asigurați-vă ca puiițe de fixare a cuțitului este corect înșurubată. Pila trebuie să atingă rotațiile maxime înainte începerii procesului de tăiere. Evitați cuiele, șuruburile, niturile, etc. În special cele executate din oțel sau din alte materiale, pentru tăierea cărora fierăstrăul nu se recomandă a fi utilizat. Nu tăiați beton sau materiale ceramice. Tăiați în preghina, fără a forța apăsară. Alăta timp cât este posibil, se recomandă fixarea materialului tăiat în mănere corespunzătoare din ambele părți. În cazul în care fierăstrăul începe sa taie mai încet decât în mod normal sau se obțin niște rezultate cu mult mai slabe de tăiere, aceasta înseamnă ca fierăstrăul trebuie ascuțit. Utilizarea unui fierăstrău tocit poate duce la sărărea unor așchii, bucăți de material, supraîncălzirea fierăstrăului sau chiar la crăparea acestuia. Fierăstrăul trebuie ascuțit întotdeauna de către un specialist. Nu se recomandă depășirea vitezei de rotație a fierăstrăului. Limita de viteză așchierii trebuie respectată. Este interzisă utilizarea fierăstrăului care nu este funcțional. Fierăstrăul circular care prezintă crăpături la nivelul carcasei nu mai poate fi reparat, acesta va fi transmis spre reciclare. Nu pot fi utilizate fierăstraiele circulare ale căror cuțite sunt mai mici de 1mm (!). Este interzisă fixarea în ax în așa fel încât sa fie posibilă demontarea cuțitului în timpul utilizării acestuia. Trebuie sa utilizați astfel de dispozitive care sa permită fixarea corectă a cuțitului în fierăstrău. Trebuie sa demonstrați o deosebită atenție în timpul montajului. Trebuie sa va asigurați ca forțele care apar în timpul funcționării dispozitivului vor fi transmise prin antrenor și ca mușchile de rașchetare nu se vor atinge cu elementele de fixare. Toate șuruburile și piulițele trebuie înșurubate cu chei corespunzătoare cu respectarea valorii momentului de rotație indicat de către producătorul mașinii. Este interzisă prelungirea cheii, sau înșurubarea cu ajutorul ciocanului [prin loviri în cheie. Toate suprafețele de fixare trebuie curățate de impurități, lubrifiții, ulei și apa. Șuruburile și piulițele de fixare trebuie înșurubate în ordinea indicată de către producătorul mașinii. În cazul în care lipsesc instrucțiunile de utilizare, șuruburile trebuie înșurubate în ordinea următoare: din interior spre exterior. Se interzice utilizarea unor inele cu aderență slabă, și a unor bușe din vederea corectării dimensiunii orificiilor de montare ale fierăstrăului circular. Rășina trebuie îndepărtată de pe aliajele ușoare, doar cu ajutor unor diluanți care nu acționează asupra proprietărilor mecanice ale aliajelor ușoare. ÎNTREȚINEREA Spre a obține la tăiere rezultate corecte și spre a asigura securitatea în timpul lucrului, discul trebuie să fie în totdeauna curat și bine ascuțit. Ascuirea trebuie făcută regulat în atelier de specialitate. Atenție: În timpul șlefuirii se emană agenți dăunători sănătății. Această acțiune trebuie făcută în încăperie bine ventilată și cu respectarea prescrierilor de protecție și igiena muncii. În timpul reparației mașinei nu pot fi schimbate rezolvările constructive ale discului. Reparațiile pot fi efectuate doar la un servis autorizat, de o persoană competentă, cu experiență, care se pricepe în domeniul construcțiilor și care înțelege posibilitățile obținerii nivelului securității în timpul folosirii mașinii. În timpul reparației este necesară păstrarea toleranței care asigură fixarea corectă. ATENȚIE Dinții discului sunt executați din carbură de wolfram și se pot rupe parțial sau total în timpul folosirii. Din această cauză, deasemeni folosind și alte unealte electrice sau mașini, este necesară folosirea de mijloace de protejare de exemplu : îmbrăcăminte de protecție individuală, ochelari, mască anti praf și alte. În cazuri necesare se recomandă scuturi suplimentare. În timpul tăierii nu băga mâna în zona de tăiere. Trebuie respectate prescrierile referitoare la protecția și igiena muncii cu asemenea utilaje.

E


INSTRUCCIONES DE USO DE LAS SIERRAS DE DISCO PARA ALUMINIO Y PLÁSTICOS

Antes de comenzar el trabajo con la herramienta lea todo el instructivo y guárdelo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LAS SIERRAS DE DISCO PARA ALUMINIO Y PLÁSTICOS

Asegúrese que el disco este girando en la dirección correcta. ¡Bajo ninguna circunstancia se permite exceder la velocidad máxima aceptable de la rotación de la sierra! Asegúrese que la tuerca de fijación del disco está correctamente apretada. La sierra debe llegar a su máxima velocidad de la rotación antes de que empiece el trabajo. Evite clavos, tornillos, grapas, etc., especialmente las que estén hechas de acero u otros materiales que no se pueden cortar con la sierra. No corte concreto o cerámica. Corte gradualmente, sin ejercer demasiada presión sobre la sierra. Si es posible, se recomienda fijar

el material que se va a cortar en unos mandriles de sujeción de ambos lados. Si la sierra empieza a cortar con una velocidad menor a la normal o los resultados son muy inferiores, la sierra debe ser afilada. El uso de una sierra desafilada puede ser causa de la aparición de fragmentos y astillas peligrosas, del sobrecalentamiento de la sierra o de su rotura. La sierra siempre debe ser afilada por un especialista. No se debe exceder la velocidad nominal de la rotación de la sierra de disco. El rango establecido de la velocidad del corte debe observarse. No se puede usar sierras de disco que estén estropeadas de cualquier manera. Las sierras de disco cuyos armazones estén rotos deben desecharse para la chatarra ya que no se permite su reparación. No se permite trabajar con las sierras de disco cuyos fillos son menores de 1mm (!). La sierra debe fijarse en el uso de tal manera para que no sea posible que se desmonte por sí sola durante el trabajo. Se deben usar los instrumentos para ajustes de máquinas, para instalar correctamente la sierra de disco. Se deben ajustar las distancias de seguridad correctas y recomendadas por el fabricante. Sea cuidadoso durante la instalación. Asegúrese que las fuerzas generadas durante la operación de la herramienta sean transmitidas por el recogedor y que los fillos no estén en contacto entre sí y con los elementos de fijación. Todos los tornillos y todas las tuercas deben ser apretadas con una llave correcta, observándose el momento de rotación especificado por el fabricante de la máquina. No se permite extender la llave ni apretar tuercas y tornillos golpeando la llave con un martillo. Todas las superficies de fijación deben limpiarse de toda suciedad así como lubricantes, aceite y agua. Tornillos y tuercas de fijación deben ser apretadas en el orden especificado por el fabricante de la máquina. En el caso de que no exista ningún instructivo, los tornillos de fijación deben ser apretados del interior hacia el exterior. Se prohíbe usar anillos de un ajuste flojo y casquillos reductores para corregir las dimensiones de los orificios de colocación de la sierra de disco. La resina debe quitarse de las aleaciones ligeras solamente usando los solventes que no afecten las propiedades mecánicas de las aleaciones ligeras. MANTENIMIENTO Para obtener resultados correctos del corte y garantizar la seguridad del trabajo, el serrucho debe estar siempre limpio y afilado. El serrucho debe ser afilado con frecuencia en un taller especializado. Atención: pulir este producto generará polvo de una composición potencialmente dañina. Realícese en lugares bien ventilados, observando las reglas de seguridad industrial. Soluciones de construcción de los discos no pueden verse afectadas durante la reparación. Serruchos circulares deben repararse solamente en talleres autorizados por una persona capacitada, con capacitación y experiencia adecuadas, con conocimientos respecto a requerimientos de construcción y que entienda el posible nivel de seguridad. Durante la reparación es necesario que se observen las tolerancias que garantizan la instalación correcta. ATENCIÓN Los dientes hechos de carburo de wolfram pueden desprenderse del serrucho enteros o en partes durante el uso. Por esta razón, como es en el caso de otras herramientas eléctricas y mecánicas, es necesario usar medios de seguridad personal como: ropa protectora, anteojos, mascarilla antipolvo, etc. Si es posible, se recomienda usar protecciones adicionales. No ponga las manos en el área del corte. Obsérvense las regulaciones de seguridad para este tipo de trabajos.



PL

Nr katalogowy	Średnica tarczy	Średnica mocowania tarczy	Max. prędkość obrotowa maszyny	Grubość segmentu tnącego	Grubość tarczy	Ilość zębów
	[mm]	[mm]	[obr./min]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

LV

Kataloga numurs	Diska diametrs	Diska nostiprinājuma diametrs	Ierīces maksimālais apgriezumu ātrums	Griešanas segmenta biezums	Diska biezums	Zobu skaits
	[mm]	[mm]	[apgr./min]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

GB

Catalogue number	Blade diameter	Mounting hole diameter	Maximum speed	Thickness of cutting segment	Thickness of blade	Number of teeth
	[mm]	[mm]	[rpm]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

CZ

Katalogové číslo	Průměr kotouče	Průměr upevňovací kotouče	Maximální rychlost otáčení stroje	Tloušťka řezacího segmentu	Tloušťka kotouče	Počet zubů
	[mm]	[mm]	[obr./min]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

D

Katalog-Nr.	Sägeblatt-Durchmesser	Durchmesser der Befestigungs-Öffnung	Max. Drehzahl der Maschine	Dicke des Schneidsegments	Sägeblatt-dicke	Anzahl der Zähne
	[mm]	[mm]	[U/min]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

SK

Katalogové číslo	Středová čára kotouče	Středová čára upevňování kotouče	Maximální rychlost otáček zařízení	Hrúbka rezacieho segmentu	Hrúbka kotouče	Množstvo zubov
	[mm]	[mm]	[obr./min]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

RUS

Номер в каталоге	Диаметр диска	Диаметр крепления диска	Max. оборотная скорость машины	Толщина режущего элемента	Толщина диска	Количество зубцов
	[мм]	[мм]	[об/хв]	[мм]	[мм]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

H

Cikk szám	Korong átmérője	Korong rögzítésének átmérője	Berendezés maximális forgási sebessége	Vágó elem vastagsága	Korong vastagsága	Fogok száma
	[mm]	[mm]	[fordulat/perc]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

UA

Номер в каталозі	Діаметр диску	Діаметр кріплення диску	Max. оборотна швидкість машини	Товщина ріжучого елемента	Товщина диску	Кількість зубців
	[мм]	[мм]	[об/хв]	[мм]	[мм]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

RO

Nr din catalog	Diametrul discului	Diametrul orificiului de fixarea discului	Viteza max. de rotire a mașinii	Grosimea segmentului tăietor	Grosimea discului	Numărul de dinți
	[mm]	[mm]	[rot/min]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

LT

Numeris pagal katalogą	Disko skersmuo	Disko įtvirtinimo skersmuo	Maks. veleno apsisukimų greitis	Pjovimo segmento storis	Disko storis	Dantų skaičius
	[mm]	[mm]	[obr./min]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100

E

Numero del catalogo	Diámetro del disco	Diámetro de instalación del disco	Velocidad giratoria máxima de la máquina	Grosor del segmento cortador	Grosor del disco	Número de dientes
	[mm]	[mm]	[rpm]	[mm]	[mm]	
08853	210	30	6 500	2,2	1,6	72
08854	250	30	5 400	3,0	1,8	100
08855	300	30	4 500	3,2	2,0	100