

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium DustProofer

PENOSIL Premium DustProofer este o soluție care întărește chimic suprafața betonului și ajută la respingerea prafului. PENOSIL Premium DustProofer mărește rezistența la uzură a pardoselilor din beton, le face rezistente la praf și la efectul substanțelor chimice. Tratarea unei suprafețe cu acest agent oferă următoarele avantaje:



- Rezistență la praf
- Rezistent la uzură
- Rezistent la ulei
- Rezistent la apă
- Rezistență la efectul substanțelor chimice (alcalii și acizi)
- Reacționează cu beton, ceea ce face ca stratul superior să fie etanșat uniform
- Păstrează respirabilitatea betonului

Domenii de utilizare

Folosit pentru impregnarea podelelor parcurilor auto, a depozitelor și a clădirilor industriale, precum și a garajelor. De asemenea, este utilizat pentru protejarea scărilor, a podurilor și a altor suprafețe de beton atât interioare cât și exterioare.

Condiții de aplicare

Înainte de impregnare, suprafețele de beton proaspăt construite trebuie lăsate să se întărească timp de 21 de zile (+23 ° C, 50% RH).

PENOSIL Premium DustProofer nu este potrivit pentru consolidarea suprafețelor naturale (calcar, gresie).

Instrucțiuni de aplicare

Suprafețe adecvate: beton vechi sau proaspăt turnat.

Se curăță suprafața și se îndepărtează praful (cu un aspirator). Pentru a obține cele mai bune rezultate se recomandă finisarea în prealabil a suprafeței din beton.

MOD DE APLICARE. Suprafața se tratează în trei etape:

ETAPA 1: Amestecați o unitate de soluție cu 2 unități de apă (1:2) și aplicați pe suprafața din beton cu o pensulă moale. Soluția trebuie aplicată cu generozitate pentru a asigura cea mai bună penetrare posibilă în interiorul betonului. După 10 min. îndepărtați surplusul de soluție și lăsați suprafața să se usuce timp 40-60 de min.

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

ETAPA 2: Amestecați soluția cu apă în raport de 1:1 și aplicați pe suprafață după instrucțiunile de mai sus. După 10 min. îndepărtați surplusul de soluție și lăsați suprafața să se usuce timp 40-60 de min.

ETAPA 3: Amestecați două unități de soluție cu o unitate de apă (2:1) și aplicați amestecul pe suprafața din beton după instrucțiunile de mai sus. După 10 min. îndepărtați surplusul de soluție.

Pentru a preveni prezența de surplus este importantă îndepărtarea soluției ce nu a pătruns în beton. În caz contrar este posibilă apariția unor pete albe pe suprafața respectivă.

NB! Cele trei etape de tratare a suprafețelor trebuie realizate una după cealaltă după instrucțiunile de mai sus.

La tratarea suprafețelor în trei etape, puterea de acoperire este de până la 0.5 l/m².

Curățare

Îndepărtați imediat petele cu un detergent sau apă. Produsul uscat poate fi îndepărtat doar mecanic.

Date tehnice

Proprietăți	Unitate	Valoare
Densitate	g/cm ³	1,2
pH		10–11
Solvent		apă
Timp de uscare	ore	24

Culoare

Lichid transparent.

Ambalaj

Recipiente de metal de 5L, 10L, 20L; container de 1000L.

Condiții de depozitare

Durata de depozitare garantată 24 de luni de la data fabricării, dacă este păstrată în ambalajul original, închis, păstrat într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C.

Măsuri de siguranță

Iritant pentru ochi, sistemul respirator și piele. Risc de leziuni grave ale ochilor. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. Purtați echipament pentru protecția ochilor / feței. În caz de înghițire consultați imediat medicul și arătați acest recipient sau etichetă lui.

Resturile produsului trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală. Containerele goale trebuie să fie aduse la o unitate de colectare a pachetelor.

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa de date de securitate (SDS).