
75838 - KOLUMNA PRYSZNICOWA RETRO BRONZE 2


CZĘŚCI ZAMIENNE



TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 13 LIPCA 2022

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	NR SAP		PART NAME	NAZWA
1	Z75838-01		TUBE	RURA GÓRNA
2	Z75838-02	Z75809-02	SHOWER HEAD	DESZCZOWNICA BRONZE
3	Z75838-03		COVER	OSŁONA BRONZE
4	Z75838-04	Z75809-04	SHOWER HANDLE	SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA BRONZE
5	Z75838-05		TUBE AJUST BRACKET	UCHWYT SŁUCHAWKI
6	Z75838-06		TUBE	RURA DOLNA
7	Z75838-07		ELBOW	KOLANKO
8	Z75838-08	Z75809-08	ELBOW COVER	OSŁONA KOLANKA BRONZE
9	Z75838-09	ZUN-000340	HEXAGON BRASS CAP	NAKRĘTKA PRZYŁĄCZA BRONZE
10	Z75838-10	ZUN-000212	AERATER	PERLATOR
11	Z75838-11		BODY	KORPUS BRONZE
10,11,17,18,19	Z75838-11A		BODY ASS	ZESPÓŁ KORPUSU
12	Z75838-12	ZUN-000331	CARTRIDGE	MIESZACZ
13	Z75838-13		CARTRIDGE NUT	NAKRĘTKA
14	Z75838-14		HANDLE	POKRĘTŁO
15	Z75838-15	ZUN-000208	FLEXIBLE HOSE	WĄŻ PRYSZNICOWY BRONZE
16	Z75838-16		COVER	NAKRĘTKA DOKORACYJNA
17	Z75838-17		SMALL HANDLE	POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA
18	Z75838-18		FUNCTION CARTRIDGE	PRZEŁĄCZNIK
19	Z75838-19		AERATER NUT	NAKRĘTKA PERLATORA