

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Napięcia podane na próbniku są napięciami znamionowymi. Próbnika napięcia wolno używać tylko przy podanym zakresie napięcia.

Prawidłowe wskazanie jest zagwarantowane tylko w temperaturach od -10 do +50 °C i częstotliwościach od 50 do 500 Hz.

Na widoczność wskazania ujemny wpływ mogą mieć niekorzystne warunki oświetlenia, np. przy śleotlesłonym, w przypadku niekorzystnych lokalizacji, np. przy drewianych drabinkach składanych czy izolujących wykładzinach podłogowych oraz w przypadku nieprawidłowo uziemionych sieci prądu przemiennego.

Na krótko przed użyciem sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie próbnika napięcia.

Próbnika nie wolno stosować podczas opadów, np. rosy czy deszczu. Próbników z ostrzem śrubokręta wolno używać tylko do kontroli napięcia lecz nie do innych prac na częściach urządzenia będących pod napięciem.

Nie wolno używać próbników, których działanie i/lub bezpieczeństwo jest w widocznny sposób ograniczone.

OBSŁUGA PRZYRZĄDU

Chwycić rękojeść przyrządu upewnić się, że żadna część ciała nie styka się z grotem.

Grot przyłożyć do miejsca pomiaru. Kciukiem dotknąć biegum znajdujący się na rękojeści. Zaświecenie się kontroli przyrządu oznacza, że miejsce które styka się z grotem znajduje się pod napięciem z zakresu pomiarowego przyrządu. Brak zaświecenia się kontroli nie oznacza braku napięcia w miejscu pomiaru, może to także oznaczać, że wartość napięcia w miejscu pomiaru znajduje się poza zakresem pomiarowym przyrządu. W takim wypadku należy zmierzyć napięcie za pomocą innej metody, np. woltomierzem.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

The voltages indicated on the voltage tester are rated voltages. The voltage tester may only be used with the specified voltage range.

The correct indication is only guaranteed at temperatures from -10°C to +50°C and frequencies from 50 to 500 Hz.

The indication visibility may be adversely affected by unfavourable lighting conditions, e.g. in sunlight, unfavourable locations, e.g. near wooden foldable ladders or insulating floor coverings, and in the case of improperly earthed AC networks.

Check the voltage tester for proper operation shortly before use.

The voltage tester must not be used during precipitation, e.g. dew or rain. Voltage testers with screwdriver tips can only be used to control the voltage. Do not use them for other works on the energised device parts. Do not use voltage testers whose operation or safety is visibly restricted.

INSTRUMENT USE

Grasp the instrument handle and make sure that no part of the body touches the tip.

Apply the tip to the measurement point. Touch the pole on the handle with your thumb. Lighting up of the instrument indicator lamp means that the place that comes into contact with the tip is energised in the measuring range of the instrument. If the indicator lamp does not light up, it does not mean that there is no voltage at the measurement point, it may also mean that the voltage value at the measurement point is outside the instrument measuring range. In this case, measure the voltage using another method, e.g. using a voltage meter.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Die am Tester angegebenen Spannungen sind Nennspannungen. Der Spannungstester darf nur im angegebenen Spannungsbereich verwendet werden.

Die korrekte Anzeige ist nur bei Temperaturen von -10 bis +50 °C und Frequenzen von 50 bis 500 Hz gewährleistet.

Die Sichtbarkeit der Anzeige kann durch ungünstige Lichtverhältnisse, z. B. bei Sonneninstrahlung, an ungünstigen Stellen, z. B. bei Holz-

klappleitern oder isolierenden Bodenbelägen, und bei falsch geerdeten Wechselstromnetzen beeinträchtigt werden.

Überprüfen Sie kurz vor dem Gebrauch die ordnungsgemäße Funktion des Spannungstesters.

Der Tester darf nicht während des Niederschlags, z. B. bei Tau oder Regen, verwendet werden.

Die Tester mit der Schraubendrehherkspitze dürfen nur zur Spannungs kontrolle, nicht aber für andere Arbeiten an spannungsführenden Teilen des Gerätes verwendet werden.

Verwenden Sie keine Tester, deren Funktion und/oder Sicherheit sichtbar eingeschränkt ist.

BEDIENUNG DES GERÄTES

Greifen Sie das Gerät am Handriff und achten Sie darauf, dass kein Körperteil die Spitze berührt.

Setzen Sie die Spitze an den Messpunkt an. Berühren Sie mit dem Daumen den Pol am Handgriff. Das Aufleuchten der Instrumentenleuchte bedeutet, dass die Stelle, die mit der Spitze in Kontakt steht, unter Spannung aus dem Messbereich des Instruments steht. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, bedeutet es keine Spannungsfreiheit an der Messstelle, sondern es kann auch bedeuten, dass der Spannungswert an der Messstelle außerhalb des Messbereichs des Geräts liegt. In diesem Fall sollte die Spannung nach einem anderen Verfahren, z.B. mit einem Voltmeter, gemessen werden.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Напряжения, указанные на тестере, являются номинальными напряжениями. Тестер разрешается использовать только в указанном диапазоне напряжения.

Правильная индикация гарантируется только при температурах от -10 до +50 °C и частотах от 50 до 500 Гц.

На видимость индикации могут негативно влиять неблагоприятные условия освещения, например, при солнечном свете, в неблагоприятных местах, например, на деревянных лестницах или изолирующих напольных покрытиях, а также в случае неправильно заземленных сетей переменного тока.

Незадолго до использования проверьте правильность работы тестера.

Тестер не должен использоваться во время осадков, например, росы или дождя.

Тестеры с наконечником отвертки могут использоваться только для контроля напряжения, но не для других работ на элементах устройства, находящихся под напряжением.

Запрещено использовать тестеры, функции и/или безопасность которых заметно ограничена.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Возмитесь за рукоятку прибора и убедитесь, что ни одна часть тела не соприкасается с наконечником.

Приложите наконечник к точке измерения. Прикоснитесь большим пальцем к стержню, находящемуся на рукоятке. Если загорается индикатор устройства, это означает, что место, которое входит в контакт с наконечником, находится под напряжением в диапазоне измерений прибора. Если индикатор не загорается, это не означает, что в точке измерения нет напряжения, это также может указывать на то, что значение напряжения в точке измерения находится за пределами диапазона измерения прибора. В этом случае напряжение следует измерить другим способом, например, с помощью вольтметра.

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Напруги, зазначені на тестері, є номінальними напругами. Тестер напруги потрібно використовувати лише у зазначеному діапазоні напруги.

Правильна індикація гарантується лише при температурі від -10 до +50 °C і частотах від 50 до 500 Гц.

На видимість показань можуть негативно впливати несприятливі

умови освітлення, наприклад, при сонячному свіtlі, у несприятливих місцях, наприклад, у випадку дерев, яких драбин або ізоляційних покрівів підлоги, а також у випадку неправильного заземлення межі змінного струму.

Незадовідо до використання перевірте правильність функціонування тестера напруги.

Тестер заборонено використовувати під час опадів, наприклад, роси або дощу.

Тестери з наконечником викрутки дозволяється використовувати лише для контролю напруги, але не для інших робіт на елементах пристрою, що знаходяться під напругою.

Не використовуйте тестери, робота та/або безпека яких помітно обмежена.

ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРИЛАДОМ

Візьміться за ручку приладу і переконайтесь, що жодна частина тіла не контактує з наконечником.

Прикладіть наконечник до точки вимірювання. Торкніться великом пальцем стержня, який знаходитьться на рукоятці. Загоряння індикатора приладу означає, що місце, яке контактує з наконечником, знаходитьться під напругою в діапазоні вимірювання приладу. Якщо індикатор не загоряється, це не свідчить про відсутність напруги в точці вимірювання, це також може свідчити про те, що значення напруги в точці вимірювання знаходитьться поза межами діапазону вимірювання приладу. У цьому випадку напругу потрібно вимірювати іншим методом, наприклад, за допомогою вольтметра.

LT

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Ant matuoklio nuo dytos įtampos yra vardinės įtampos. Įtampos matuoklis turi būti naudojamas tik nuo dytos įtampos diapazonu.

Teisingas rodymas garantuoja mas tik esant nuo -10 iki +50 °C temperatūrai ir nuo 50 iki 500 Hz dažniams.

Rodmens matomumą gali neigiamai paveikti nepalankios apšvietimo sąlygos, pvz., saulės šviesa, nepalanki vieta, pvz., prie medinių kopėčių arba izoliuotos grindų dangos ir netinkamai įžeminti kintamosios srovės tinklai.

Prieš pat naudojimą patirkinkite, ar įtampos zondas tinkamai veikia. Matuoklis neturi būti naudojamas kritulių, pvz., rasos ar lietaus, metu.

Matuokliai gali būti naudojami tik įtampos tikrinimui, bet ne kitiams darbams su įrenginio dalimis, kuriose yra įtampa.

Nenaudokite matuoklių, kurių veikimas ir (arba) sauga yra akivaizdžiai riboti.

PRIETAISO VALDYMAS

Suimkite už prietaiso rankenos ir įsitiukinkite, kad jokia kūno dalis nesiliaučia su antgaliu.

Antgalį pridėkite prie matavimo taško. Nykšteliu palieskite rankenoje esančį pol. Prietaiso indikatoriaus apšvietimas reiškia, kad vietoj, kuri liečiasi su antgaliu, yra įtampa, kur patenka į prietaiso matavimo intervalą. Jei indikatorius nedega, tai nereiškia, kad matavimo taške nera įtampos, tai taip pat gali reikšti, kad įtampos vertė matavimo taške nepatenka į prietaiso matavimo intervalą. Tokiu atveju įtampa turėtų būti matuojama kita metodu, pvz., voltmetriu.

LV

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Spiriegumi, kas norādīti uz testera, ir nominālie spriegumi.

Spirieguma testeri var izmantot tikai norādītajā sprieguma diapazonā.

Pareizais rādījums tiek garantēts tikai temperatūrā no -10 °C līdz +50 °C un pie frekvencēs no 50 līdz 500 Hz.

Rādījuma redzamību var negatīvi ietekmēt nelabvēlīgi apgaismojuma apstākļi, piemēram, saules gaisma, nelabvēlīgās vietas, piemēram, pie koka kāpņiem vai izolējošiem grīdas segumiem, kā arī nepareizi ieziņēs mainīstrāvas tīkls.

Tīkliem sprieguma testera lietošanas pārliecībaities, ka tas darbojas pareizi.

Testeri nedrīkst lietot nokrišu, piemēram, rasas vai lietus laikā.

Testeris ar skrūvgrieža asmeni var izmantot tikai sprieguma pārbau-

dei. To nedrīkst izmantot cītem darbiem ar zem sprieguma esošām ierīces dalām.

Nedrīkst lietot testerus, kuru darbība un/vai drošība ir acīmredzami ieroobežota.

IERĪCES LIETOŠANA

Satveriet instrumenta rokturi un pārliecībaities, ka neviens ķermēja daļa neskars ar uzgali.

Pielieci uzgali mērišanas punktam.

Pieskarieties ar īkšķi uz roktura esošajam polam.

Iekārtas indikatora ledēgšanās nozīmē, ka vieta, kas saskars ar uzgali ir zem sprieguma, kurš ietilpst ierīces mērišuma diapazonā.

Ja indikators neledēgas, tas nenozīmē nav sprieguma mērišuma vietā.

Tas var nozīmēt, ka sprieguma vērtība mērišuma vietā ir ārpus ierīces mērišanas diapazona.

Šādā gadījumā spriegums ir jāizmēra, izmantojot citu metodi, piemēram, voltmetri.

cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Napětí uvedená na testru jsou jmenovitá napětí. Zkoušečka napětí se smí používat pouze ve specifikovaném rozsahu napětí.

Správne zobrazení je zaručeno pouze při teplotách mezi -10 a +50 °C a frekvencích mezi 50 a 500 Hz.

Viditelnost displeje může být nepravidelně ovlivněna nepravidelnými světelními podmínkami, například při slunečním světle, nepravidelnými městech, např. u dřevěných skladacích žebříků nebo izolačních podlahových krytinách, a v případě nesprávného uzemnění síť střídavého napětí.

Krátké před použitím zkontrolujte správné fungování zkoušečky napětí.

Zkoušečka se nesmí používat během srážek, např. rosy nebo deště. Zkoušečka s čepelí šroubováku lze používat pouze pro zkoušení napětí, nikoli však pro jiné práce na živých částech zařízení.

Zkoušečka, jejíž funkce a/nebo bezpečnost jsou viditelně narušeny, se nesmí používat.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Napäťia, ktoré sú uvedené na testeri, sú menovité napäťia. Tester napäťia bezpodmienečne používajte iba v stanovených rozsahoch napäťia.

Správne detegovanie úrovne daného parametra je možné pri teplote v rozsahu od -10 do +50 °C, a pri frekvenčnom rozsahu od 50 do 500 Hz. Viditeľnosť displeja negatívne ovplyvňujú aj nepravidelné podmienky osvetlenia, napr. príliš silné slnečné svetlo. Detegované hodnoty nepravidelné ovplyvňujú aj špecifické miesta, napr. pri meraní na drevom rebríku alebo na izolačných podlahových krytinách, ako aj v prípade nesprávne uzemneného obvodu striedavého napäťia.

Krátko pred použitím skontrolujte, či tester napäťia funguje správne. Tester nepoužívajte počas zrážok, napr. v rose alebo počas dažďa.

Testery s koncovkou ako skrutkovacia používajte len na kontrolovanie napäťia, nepoužívajte na iné práce na častiach zariadenia, ktoré sú pod napäťím.

Testery, ktorých používanie a/alebo bezpečnosť sú zreteľne obmedzená, v žiadnom prípade nepoužívajte.

POUŽIVANIE PRÍSTROJA

Uchopte rukoväť prístroja a uistite sa, či sa žiadna časť tela nedotýka špičky prístroja.

Hrot priložte k miestu merania. Palcom sa dotknite kontaktu, ktorý je na rukoväti.

Ked' zasvieti kontrolka prístroja, to znamená, že dané miesto, ktorého sa hrotom prístroja dotýka, je pod napäťom v danom meracom rozsahu. Ked' sa kontrolka prístroja nezasvieti, to nezneméná, že dané miesto, ktorého sa hrot prístroja dotýka, môže to znamenáť, že hodnota napäťia presahuje merací rozsah prístroja. V takom prípade napäťie zmerajte iným spôsobom, napr. voltmetrom.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A mérőműszeren megadott feszültségek névleges feszültségek. A feszültségérzékelő csak a megadott feszültségtartományban használható. A helyes kijelzés csak -10 és +50°C közötti hőmérsékleten és 50 és 500 Hz közötti frekvencián garantált.

A kijelzett érték láthatóságát kedvezőtlenül befolyásolhatják a fényviszonyok, például a napfény, a kedvezőtlen elhelyezkedés, pl. fából készült összecsukható létráknál, vagy a szigetelő padlóbürkolatok, valamint a nem megfelelően földelt váltakozó áramú hálózatok.

Rövid idővel a használat előtt ellenőrizze a feszültségérzékelő megfelelő működését.

A műszert nem szabad csapadék, pl. harmat vagy eső idején használni.

A csavarhúzós mérőműszerek csak feszültséggelenőrzésre használhatók, a gép feszültség alatt lévő részein végezzet egyéb munkákhöz nem. Ne használjon olyan műszereket, amelyeknek a működése és/vagy biztonsága láthatóan korlátozott.

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Fogja meg a műszer fogantyúját, és győződjön meg róla, hogy egyik testrésze sem érintkezik a hegyével.

Érintse a műszer csúcsát a mérési ponthoz. Érintse meg hüvelykujjával a fogantyún található pólust. A műszer lámpájának felvilágítása azt jelenti, hogy a műszer csúcsával érintkező hely a műszer mérési tartományban lévő feszültség alatt van. A lámpa felvilágításának elmaradása nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mérési ponton nincs feszültség, azt is jelezheti, hogy a mérési ponton a feszültségtérkét a műszer mérési tartományán kívül esik. Ebben az esetben a feszültséget más módszerrel, például feszültségmérővel kell meghatározni.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

Tensiunile indicate de testul de tensiune sunt tensiuni nominale. Testul de tensiune poate fi folosit doar în domeniul de tensiune specificat.

Indicația corectă este garantată doar la temperaturi între -10°C și +50°C și frecvențe de la 50 la 500 Hz.

Vizibilitatea indicației poate fi afectată negativ de condiții de iluminare nefavorabile, de exemplu în bătaia soarelui, în locuri cu condiții nefavorabile, de exemplu lângă scări pliabile din lemn sau pe pardoseli cu acoperiri izolante și în cazul unor rețele electrice de curent alternativ cu împământare necorespunzătoare.

Verificați testul de tensiune cu puțin timp înainte de utilizare dacă funcționează corect.

Testul de tensiune nu trebuie folosit dacă sunt precipitații, de exemplu rouă sau ploaie.

Testurile cu tensiune cu vârf surubelnită pot fi folosite doar pentru verificarea tensiunii. Nu le folosiți la alte lucrări pe componente sub tensiune ale echipamentelor.

Nu folosiți testere de tensiune a căror funcționare sau siguranță sunt vizibil afectate.

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI

Prindeți mânerul instrumentului și asigurați-vă că vârful nu intră în contact cu nicio parte a corpului.

Aplicați vârful pe punctul de măsurare. Atingeți cu degetul mare polul de pe mâner. Apinderea lămpii indicator a instrumentului înseamnă că locul aflat în contact cu vârful este sub tensiune în domeniul de măsurare al instrumentului. În cazul în care lampa nu se aprinde, nu înseamnă că nu există tensiune la punctul de măsurare, poate însă că valoarea tensiunii la punctul de măsurare este în afara domeniului de măsurare al instrumentului. În cazul acesta, măsurăți tensiunea folosind altă metodă, de exemplu cu un voltmetru.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los voltajes dados en la sonda son voltajes nominales. La sonda de alto voltaje solo debe usarse con el rango de voltaje especificado.

La indicación correcta solo está garantizada a temperaturas entre -10 y +50 °C y frecuencias entre 50 y 500 Hz.

La visibilidad de la indicación puede verse afectada por condiciones de iluminación desfavorables, por ejemplo, la luz del sol, en lugares desfavorables, por ejemplo, en el caso de escaleras de madera o revestimientos de suelo aislantes, y en el caso de redes de CA mal conectadas a tierra.

Poco antes de su uso, compruebe el correcto funcionamiento de la sonda de alto voltaje.

La sonda no debe usarse durante la precipitación, por ejemplo, rocío o lluvia.

Las sondas de la hoja del destornillador solo se pueden usar para el control de voltaje, pero no para otros trabajos en partes activas de la máquina.

No utilice sondas cuyo funcionamiento y/o seguridad estén visiblemente restringidos.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le tensioni indicate sul rilevatore sono tensioni nominali. Il rilevatore di tensione deve essere utilizzato solo con l'intervallo di tensione specificato.

L'indicazione corretta è garantita solo a temperature da -10 a +50 °C e a frequenze da 50 a 500 Hz.

La visibilità dell'indicazione può essere pregiudicata da condizioni di illuminazione sfavorevoli, ad esempio alla luce del sole, in posizioni sfavorevoli, ad esempio nel caso di scale di legno o rivestimenti isolanti per pavimenti, e nel caso di reti di corrente alternata collegate a terra in modo improprio.

Poco prima dell'uso verificare il corretto funzionamento del rilevatore di tensione.

Non utilizzare il rilevatore durante le precipitazioni, ad esempio in presenza di rugiada o pioggia.

I rilevatori a lama di cacciavite possono essere utilizzati solo per il controllo della tensione, ma non per altri lavori su parti sotto tensione dell'attrezzatura.

Non utilizzare rilevatori il cui funzionamento e/o la cui sicurezza sono visibilmente limitati.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι τάσεις που υποδεικνύονται στον ελεγκτή είναι ονομαστικές τάσεις. Ο ελεγκτής τάσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το καθορισμένο εύρος τάσης.

Η σωστή ένδειξη είναι εγγυημένη μόνο σε θερμοκρασίες από -10 έως +50 °C και συχνότητες από 50 έως 500 Hz.

Η ορατότητα της ένδειξης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από δυσμενείς συνθήκες φωτισμού, π.χ. στο ηλιακό φως, σε δυσμενή σημεία, π.χ. στην περίπτωση ζύλινων κλιμάκων ή μονωτικών επενδύσεων δαπέδου, και στην περίπτωση ακατάλληλη γειωμένων δικτύων εναλλασσόμενου ρεύματος.

Λίγο πριν από τη χρήση, ελέγχετε τη σωστή λειτουργία του ελεγκτή τάσης.

Οι ελεγκτές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, π.χ. δρόσου ή βροχής.

Οι ελεγκτές τάσης με λεπτίδα κατσαβιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για έλεγχο τάσης, αλλά όχι για άλλες εργασίες σε μέρη της συσκευής που βρίσκονται υπό τάση.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ελεγκτές των οποίων η λειτουργία ή/και η ασφάλεια είναι εμφανώς μειωμένη.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Πάστα τη λαβή του οργάνου και βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του σύμπλοκος σας δεν αγγίζει την άκρη.

Τοποθετήστε την άκρη στο σημείο μέτρησης. Αγγίζετε το πόλο που βρίσκεται στη λαβή με τον αντίχειρά σας. Ο φωτισμός του οργάνου ελέγχου σημαίνει ότι το σημείο που έρχεται σε επαφή με την άκρη βρίσκεται υπό τάση στην περιοχή μέτρησης του οργάνου. Εάν δεν ανάψει ο δεύτερος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τάση στο σημείο μέτρησης, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η τιμή της τάσης στο σημείο μέτρησης είναι εκτός της περιοχής μέτρησης του οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, η τάση θα πρέπει να μετράται με άλλη μέθοδο, π.χ. βολτόμετρο.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Напрежението, посочено върху тестера, са номинални напрежения. Тестерът за напрежение трябва да се използва само с посочения диапазон на напрежение.

Правилното показване се гарантира само при температури от -10 до +50°C и честоти от 50 до 500Hz. Върху видимостта на показанията могат да повлият неблагоприятните условия на осветление, например на слънчева светлина, на неблагоприятни места, например при дървени съвременни стълби или изолирани подови настилки, както и в случай на неправилно заземени мрежи за променлив ток.

Малко пред употреба проверете правилното функциониране на тестера за напрежение.

Тестерът не трябва да се използва по време на валежи, напр. при наличие на роса или дъжд.

Тестерите с отвертка могат да се използват само за проверка на напрежението, но не и за други дейности по частите на уреда, които са под напрежение.

Не използвайте тестери, чиято работа и/или безопасност са видимо ограничени.

ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА

Хванете дръжката на инструмента и се уверете, че нито една част от тялото ви не е в контакт с върха.

Поставете върха върху точката на измерване. Докоснете с палец си полюса, намиращ се на дръжката.

Светването на индикаторната лампа на инструмента означава, че мястото, което е в контакт с върха, е под напрежение в обхват на измерване на инструмента. Ако индикаторната лампа не светне, това означава, че няма напрежение в измервателната точка, но може също така да показва, че стойността на напрежението в измервателната точка е извън обхвата на измерване на уреда.

В този случай напрежението трябва да се измери по друг метод, например с волтметър.