




CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
 Wskazanie elektroniczne pozwala na pomiar kąta pomiędzy krawędziami pomiarowymi.
 Wyświetlanie kąta jest prezentowane na wyświetlaczu. Przed rozpoczęciem posługiwania się
 przyrządem należy zapoznać się z treścią całej instrukcji obsługi, a następnie przestrzegać
 jej zaleceń.
UWAGA! Produkt nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy „Prawo o miarach”

Napięcie znamionowe: 3 V d.c.
Zasilanie: bateria CR2032
Zakres mierzonego kąta: 360°
Dokładność mierzonego kąta: ±0,2°
Temperatura pracy: 0 ÷ +40°C
Temperatura przechowywania: -10°C ÷ +50°C

Instalacja baterii
Chwycić za zaczep tacki baterii znajdujący się pod wyświetlaczem, wysunąć tackę baterii i w razie potrzeby usunąć starą baterię. Nową baterię zainstalować w komorze przez przyciskanie jej styków do gniazd w złączce produktu. Zwrócić uwagę na poprawną biegunowość. Zamknąć pokrywę komory baterii.

Włączanie produktu
Naciśnąć włącznik opisanego „ON/OFF” w celu uruchomienia produktu. Produkt jest gotowy do pracy. Ponowne naciśnięcie włącznika wyłącza zasilanie produktu.

Praca produktem
Poluzować pokrętło blokady ramienia obrotając je w kierunku wskazywanym przez strzałkę opisaną „OPEN”, a następnie rozsunąć ramiona kątomierza. Przyłożyć krawędzie linijek kątomierza do powierzchni, których nachylenie względem siebie ma być mierzzone. Należy zadbać, aby krawędzie linijek przylegały dokładnie do mierzonych powierzchni. Kat pomiędzy dwiema powierzchniami będzie widoczny na wyświetlaczu LCD. Ustawienie linijek względem siebie można zachować dokręcając pokrętło w kierunku wskazywanym przez strzałkę opisaną „CLOSE”.

Zachowywanie pomiaru
Bieżące wskazanie wyświetlacza można zachować naciskając przycisk „HOLD”. Ponowne naciśnięcie przycisku „HOLD” przwraca funkcję pomiarowe.

Zerowanie wskazania
Naciśnięcie przycisku „ZERO” zeruje wskazanie wyświetlacza. Można tę funkcję wykorzystać do pomiaru względnego lub kalibrowania kątomierza, kiedy obie linijki pomiarowe przylegają do siebie.

Produkt po skończonej pracy należy przetrzeć miękką suchą tkaniną z ewentualnych nadmiarów zanieczyszczeń powstałych podczas pracy. Nie należy produktu zanurzać w wodzie. Produkt przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, zapewniającym dobrą wentylację. Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci i osób nieupoważnionych do obsługi urządzenia. Jeżeli okres przechowywania przekracza 3 miesiące należy z produktu wymonować baterię, pozwoli to zapobiec wycieknięciu z niej elektrolitu, co może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia produktu. W przypadku wycieku elektrolitu z baterii, należy uniknąć kontaktu skóry z elektrolitem. Elektrolit pozostały w produkcie wytrzeć za pomocą suchej miękkiej tkaniny. Baterii oraz produkt nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania takich odpadów.

CAUTION! This product is not a measuring instrument within the meaning of the "Trade Metrology Act".

Rated voltage: 3 V DC
Power supply: CR2032 battery
Measured angle range: 360°
Measured angle accuracy: ±0,2°
Operating temperature: 0°C ÷ +40°C
Storage temperature: -10°C ÷ +50°C

Battery installation
Grasp the battery tray latch located under the display, slide out the battery tray and remove the old battery if necessary. Install the new battery in the compartment by joining its contacts with the sockets in the product connector. Pay attention to the correct polarity. Replace the battery compartment cover.

Turning on the product
Press the "ON/OFF" switch to start the product. The product is ready for use. Press the switch again to turn the device off.

Product operation
Loosen the arm lock knob by turning it in the direction indicated by the arrow marked "OPEN", and then open the protractor arms. Apply the edges of the protractor rulers to the surfaces whose inclination in relation to one another is to be measured. Make sure that the edges of the rulers are exactly flush with the measured surfaces. The angle between the surfaces will be shown on the LCD. The position of the rulers in relation to one another can be retained by tightening the knob in the direction indicated by the arrow marked "CLOSE".

Measurement retention
The current measurement shown on the display can be retained by pressing the "HOLD" button. Pressing the "HOLD" button again restores the measuring functions.

Measurement resetting
Pressing the "ZERO" button will reset the displayed measurement to zero. This function can be used for approximate measuring or calibrating the protractor when the two measuring rulers are adjacent to one another.

After finishing work, wipe the product with a soft dry cloth removing possible impurities created during operation. Do not immerse the product in water. Store the product in a dry and shaded place, ensuring good ventilation. The place of storage should not be accessible to children and persons unauthorised to operate the device. If the storage period exceeds 3 months, the battery must be removed from the product to prevent electrolyte leakage from the battery which may cause irreparable damage to the product. In case of leakage of electrolyte from the battery, avoid contact of the skin with electrolyte. Wipe off the electrolyte remaining in the product with a dry, soft cloth. Do not dispose of the battery or product with other waste; follow local regulations for handling such waste.

GERÄTEBESCHREIBUNG
Mit dem elektronischen Winkelmesser kann der Winkel zwischen den Messkanten gemessen werden. Die Winkelanzeige wird auf dem Display angezeigt. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die gesamte Anleitung und beachten Sie die Hinweise.
ACHTUNG! Das Produkt ist kein Messgerät im Sinne des „Messwesengesetzes“.

Nennspannung: 3 V Gleichstrom
Stromversorgung: CR2032 Batterie
Winkelmessbereich: 360°
Winkel-Messgenauigkeit: ±0,2°
Betriebstemperatur: 0 + +40°C
Lagertemperatur: -10 °C + +50 °C

Einsetzen der Batterie
Greifen Sie den Batteriefachhaken unter dem Display, schieben Sie das Batteriefach heraus und entfernen Sie gegebenenfalls die alte Batterie. Setzen Sie die neue Batterie in das Fach ein, indem Sie ihre Kontakte mit den Buchsen im Produktstecker verbinden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Einschalten des Gerätes
Drücken Sie den ON/OFF-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät ist einsatzbereit. Beim erneuten Drücken des Schalters wird die Gerätesversorgung ausgeschaltet.

Arbeiten mit dem Produkt
Lösen Sie den Armerverriegelungsknopf, indem Sie ihn in Richtung des mit „OPEN“ gekennzeichneten Pfeils drehen, und schieben Sie dann die Winkelmessarme auseinander. Legen Sie die Kanten der Winkelmesserlineale auf die Flächen, deren Neigung zueinander gemessen werden soll. Achten Sie darauf, dass die Kanten der Lineale exakt an den zu messenden Flächen anliegen. Der Winkel zwischen den Flächen wird auf dem LCD-Display sichtbar. Die Ausrichtung der Lineale zueinander kann durch Anziehen des Knopfes in der Mitte durch den Pfeil „CLOSE“ angezeigten Richtung beibehalten werden.

Speichern der Messung
Die aktuelle Anzeige kann durch Drücken der „HOLD“-Taste gespeichert werden. Durch erneutes Drücken der „HOLD“-Taste werden die Messfunktionen wiederhergestellt.

Zurücksetzen der Anzeige
Durch Drücken der „ZERO“-Taste wird die Anzeige auf Null zurückgesetzt. Diese Funktion kann zur Relativmessung oder zur Kalibrierung des Winkelmessers, wenn die beiden Messlineale zueinander anliegen, verwendet werden.

Nach der Arbeit sollte das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden und Verschmutzungen zu entfernen, die sich während des Betriebs entstanden sind. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und schattigen Ort mit guter Belüftung. Der Lagerungsort sollte nicht für Kinder und für Personen, die nicht befugt sind, das Gerät zu bedienen, zugänglich sein. Entfernen Sie bei einer Lagerzeit von mehr als 3 Monaten die Batterie aus dem Produkt, um ein Auslaufen des Elektrolyten zu verhindern. Andernfalls kann es zur irreparablen Beschädigung des Produkts führen. Im Falle des Auslaufens von Elektrolyt aus der Batterie Hautkontakt mit Elektrolyt vermeiden. Der im Produkt verbleibenden Elektrolyten mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen. Entsorgen Sie Batterien und das Produkt nicht mit anderen Abfällen zusammen, beachten Sie die örtlichen Vorschriften zum Umgang mit derartigen Abfällen.

электронный транспортир позволяет измерять угол между измерительными кромками. Индикация угла отображается на дисплее. Перед началом использования прибора, ознакомьтесь с текстом всего руководства по эксплуатации, а затем соблюдайте его рекомендации.

ВНИМАНИЕ! Изделие не является средством измерений по смыслу Закона «О мерах»

Номинальное напряжение: 3 В пост.т.
Питание: батарейка CR2032
Диапазон измеряемого угла: 360°
Точность измеряемого угла: ±0,2°
Рабочая температура: 0 ÷ +40°C
Температура хранения: -10°C ÷ +50°C

Смена батарейки
Возьмите за крючок батарейного отсека под дисплеем, выдвиньте батарейный отсек и при необходимости извлеките старую батарейку. Установите новую батарею в отсек, прикрепив ее контакты к гнездам в разьеме изделия. Обратите внимание на правильную полярность. Закройте крышку отсека аккумуляторов.

Включение устройства
Нажмите выключатель с надписью «ON/OFF», чтобы запустить изделие. Изделие готово к работе. Повторное нажатие кнопки выключает питание изделия.

Работа с изделием
Ослабьте ручку регулятора фиксатора плеча, повернув ее в направлении стрелки с надписью «OPEN», а затем раздвиньте плечи транспортира. Приложите края линейки транспортира к поверхностям, наклон которых по отношению друг к другу необходимо измерить. Убедитесь, что края линейки точно совпадают с измеряемыми поверхностями. Угол между поверхностями будет отображаться на ЖК-дисплее. Установки линейки относительно друг друга можно сохранить, заткнув ручку регулятора в направлении, указанном стрелкой «CLOSE».

Сохранение измерения
Текущую индикацию на дисплее можно сохранить, нажав кнопку «HOLD». Повторное нажатие кнопки «HOLD» восстанавливает функции измерения.

Сброс индикации
Нажатие кнопки «ZERO» приведет к обнулению показаний дисплея. Эта функция может быть использована для относительного измерения или калибровки транспортира, когда две измерительные линейки примыкают друг к другу.

После окончания работы прибор следует протереть мягкой сухой тканью для удаления возможных загрязнений, образовавшихся во время работы. Не погружайте изделие в воду. Храните изделие в сухом и затененном месте с хорошей вентиляцией. Место хранения должно быть недоступно для детей и лиц, не имеющих разрешения на эксплуатацию устройства. Если срок хранения превышает 3 месяца, достаньте батарею из изделия, что позволит предотвратить утечку электролита из нее, что может привести к необратимому повреждению продукта. В случае утечки электролита из батарейки, избегайте контакта кожи с электролитом. Электролит, оставшийся в изделии, протрите с помощью сухой мягкой ткани. Не выбрасывайте батарейки и продукты с другими отходами, поступайте в соответствии с местными правилами о переработке таких отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ

Номинальна напруга: 3 В пост.
Джерело живлення: батарейка CR2032
Діапазон вимірювання кута: 360°
Точність вимірювання кута: $\pm 0,2^\circ$
Робоча температура: 0 + 40°C
Температура зберігання: -10°C + 50°C

Встановлення батарей
Визначте за гачок відділення для батарейок під дисплеєм, висуňte відділення для батарейок і при необхідності вийміть стару батарейку. Встановіть нову батарейку у відділення, прикріплюючи її контакти до гнізд у роз'ємі виробу. Зверніть увагу на правильну полярність. Закрийте кришку відділення батарей.

Увімкнення виробу
Щоб запустити вироб, натисніть кнопку «ON/OFF». Продукт готовий до роботи. Повторно натискання кнопки вимикає живлення виробу.

Робота з виробом
Ослабте ручку регулювання блокування плеча, повернувши її в напрямку стрілки, позначеної «OPEN», а потім розтягніть плечі транспортера. Прикладіть кралі лінійки транспортера до поверхні, нахил яких відносно одна одної повинен бути вимірним. Переконайтеся, що кралі лінійки точно прилягають до поверхонь, що вимірюються. Кут між поверхнями буде відображено на РК-дисплеї. Налаштування лінійок відносно одна одної можна зберегти, затягнувши ручку регулятора в напрямку, вказаному стрілкою з позначкою «CLOSE».

Збереження вимірювання
Точотну індикацію на дисплеї можна зберегти, натиснувши кнопку «HOLD». Повторне натискання кнопки «HOLD» відновлює функції вимірювання.

Скидання індикатора
Натискання кнопки «ZERO» скине дисплей до нуля. Ця функція може бути використана для відносного вимірювання або калібрування транспортера, коли дві вимірювальні лінійки прилягають одна до одної.

Після закінчення роботи виробі потрібно протерти ямію сухою тканиною, щоб захистити її від можливих забруднень, що утворилися під час праці. Не занурюйте виріб у воду. Зберігайте виріб у сухому та затіненому місці, забезпечуючи належну вентиляцію.

Місце зберігання не повинно бути доступне для дітей та осіб, не уповноважених користуватися пристроєм. Якщо термін зберігання перевищує 3 місяці, батарею необхідно вийняти з виробу, щоб електрику не витік з неї, що може призвести до незворотного пошкодження виробу. У разі витіку батареї, уникайте контакту шкіри з електричним Електролітом, що залишився у виробі, витріть сухою м'якою тканиною. Батарею та виріб не слід використовувати разом з іншими відходами, будь ласка, дотримуйтеся місцевих норм щодо обробки таких відходів.

DĖMESIO! Produktas nėra matavimo priemonė, kaip apibrėžta „Metrologijos įstatyme“.

Darbinė įtampa: 3 V d.c.
Maitinimas - baterija CR2032.
Matuojamo kampo diapazonas: 360°
Matuojamo kampo tikslumas: ±0,2°
Darbo temperatūra: 0 ÷ +40°C
Laikymo temperatūra: -10°C ÷ +50°C

Baterijos diegimas
Suimkite akumuliatoriaus dėklą kablelių po ekranu, ištraukite baterijos dėklą ir, jei reikia, šimtkite seną bateriją. Įdėkite naują bateriją į skyrių, prilaikydami jos kontaktus prie produktų unginties lizdų. Atkreipkite dėmesį į tinkamą poliškumą. Uždaryti baterijos skyriaus dangtį.

Produktų įjungimas
Paspausdami „ON/OFF“ jungiklį įjungsite produktą. Produktas paruoštas naudoti. Dar kartą paspausdami mygtuką įsijungsite produktą.

Darbas produktu
Ataivaisvinio svirties fiksavimo rankenėle, pasukdami ją rodyklės, pažymėtos „OPEN“, kryptimi, tada išsleiksite matlankį. Matlankio linuotės kraštas padėkite ant paviršių, kurių kampas vienas kito atžvilgiu turi būti matuojamas. Užtikrinkite, kad linuotės kraštai tiksliai priglustų prie matuojamų paviršių. Kampas tarp paviršių bus matomas kystųjų kristalų ekrane. Linuotės gali būti sulgiuotos viena su kita priveržiant rankenėle rodyklės, pažymėtos „CLOSE“, kryptimi.

Matavimo išsaugojimas
Dabarintio ekrano rodmenis galima išsaugoti paspausdami mygtuką „HOLD“. Dar kartą paspausdami mygtuką „HOLD“, atkuriamos matavimo funkcijos.

Rodmenis nustatymas iš naujo
Paspausdami mygtuką „ZERO“, ekrane bus nustatytas nulis. Šią funkciją galima naudoti norint patikliti santykių matavimą arba sukalibruoti matlankį, kai divi matavimo linuotės yra greta.

"Pabagu darbus, švelniui, sausu skudureliu nušluostykite nuo produkto visus galimus darbus, kad būtų atitiradusius nešvarumus. Produktu negalima merkti vandenį. Laikykite produktą sausoje, tamsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikymo vieta neturėtų būti neprieinama vaikams ir asmenims, negalintiems naudotis įrenginiu. Jei laikymo laikotarpis yra ilgesnis nei 3 mėnesiai, bateriją reikia išimti iš produkto, kad elektrolitas negaletų išsilieti, nes tai gali sukelti produkto nepataisomą žalą. Elektrolito iš baterijos nutekėjimo atveju vengti, kad odos kontaktas su elektrolitu. Likusi produkto elektrolitą išvalyti su minkštu sausu skudureliu. Bateriai ir produkto negalima išvesti kartu su kitomis atliekomis, todėl laikykitės vietinių taisyklių, dėl tokių atliekų apdorojimo.

elektroniskais lenķmērs ļauj mērīt lenķi starp mērisanas malām. Lenķa rādījums tiek parādīts uz displeja. Pirms sākat lietot ierīci lietošanas, iepazīstieties ar visu lietošanas instrukciju un ievērojiet tās norādījumus.

UZMANĪBU! Ierīce nav mērinstruments (*Polijas Republikas*) Metroloģijas likuma izpratnē.

Nominālais spriegums: 3 V DC
Barošana: baterija CR2032
Mērāmā lēnka diapazons: 360°
Mērāmā lēnka precizitāte: $\pm 0,2^\circ$
Darba temperatūra: 0 + +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra: -10 °C + +50 °C

Bateriju uzstādīšana

Baterijiet vien displeja esošo bateriju paliktņa āķi, izbīdīet bateriju paliktņi un, ja nepieciešams, izņemiet veco bateriju. Uzstādiēt jauno bateriju nodalījumā, piestiprinot to pie ierīces savienotāja ligzdas kontaktiem. Pievērsiet īpašu uzmanību polaritātei. Aizveriet bateriju nodalījuma ar vāku.

Ierīces ieslēgšana

Nospiediet slēdzi, kas apzīmēta ar "ON/OFF", lai iedarbinātu ierici. Ierice ir gatava darbam.

Lai ielsētu ierici, atkārtoti nospiediet slēdzi.

Ierīces lietošana

Atkrūvējiet valīgāk pleca bloķētāja skrūvi, pagriežot to virzienā, ko norāda bultiņa, kas apzīmēta ar "OPEN", pēc tam izbīdīt lenkma pārcieci. Pārcieci lenkma līneāl mērās virsmām, kuru savstarpejš slīpums tiek mēirts. Piecuineties, ka līneāl čīši piegūl mērājais virsmām. Lenkis starp virsmām tiek parādīts uz LCD displeja. Līneāl savstarpejo izvieto-
umu var saglabāt, pievelkot skrūvi virzienā, ko norāda bultiņa, kas apzīmēta ar "CLOSE".

Mērījuma rezultāta saglabāšana

Pasreizējo displeja rādījumu var saglabāt, nospiežot pogu "HOLD". Atkārtoti nospiežot pogu "HOLD", tiek atjaunots mērīšanas funkcijas.

Rādījuma atiestatīšana

Nospiežot pogu "ZERO", tiek atiestatīts displeja rādījums. Šo funkciju var izmantot, lai veiktu relatīvo mērījumu vai lenkma kalibrāšanu, kad abi mērīšanas līneāli piegūl viens otram.

Pēc darba pabeigšanas izīrēt ierīci no iespējamiem netīrumiem, kas rodas darba laikā, ar mitru, sausu audumu. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Uzglabājiet ierīci sausu un noēnoātā vietā, nodrošinot labu ventilāciju. Uzglabāšanas vietai ir jānodrošina aizsardzība pret bērnu un personu, kas nav pilnvarotas ierīces lietošanai, piekļuvi. Ja uzglabāšanas laiks pārsniedz trīs mēnešus, izņemiet bateriju, lai novērstu elektrolīta noplūdi, kas var izraisīt neatgriezenisku ierīces bojājumu. Bateriju elektrolīta noplūdes gadījumā izvairieties no ādas saskares ar elektrolītu. Noslaukiet elektrolītu, kas palicis ierīcē, ar sausu, mitru audumu. Bateriju un ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem, jārikojas atbilstoši vietējiem noteikumiem, kas attiecas uz šādu atkritumu pārstrādi.

elektronicky uhloměr umožňuje měřit úhel mezi měřicími hranami. Hodnota úhlu je zobraze-
na na displeji. Před použitím zařízení si prosím přečtěte celý návod a řiďte se jeho pokyny.
UPOZORNĚNÍ! Výrobek není měřicím přístrojem ve smyslu „Zákona o metrologii“.

Napájení: baterie CR2032
Rozsah měřeného úhlu: 360°
Přesnost měřeného úhlu: ±0,2°
Pracovní teplota: 0 až 40 °C
Skladovací teplota: -10 °C až 50 °C

Instalace baterie
 Jchopte výněček příhrádky baterie pod displejem, vysuňte příhrádku na baterii a v přípa-
 dě potřeby vyměňte starou baterii. Nainstalujte novou baterii do příhrádky připojením jejích
 kontaktů do zdílek v konektoru produktu. Dejte pozor na správnou polaritu. Uzavřete kryt
 prostoru pro baterii.

Čapnutí výrobku
 Stiskněte spínač oznažený „ON/OFF“ pro spuštění výrobku. Výrobek je připraven k práci.
 Opětovným stisknutím vypínače vypnete napájení výrobku.

Uložení osudné ramena uhlohmúru od sebe. Ploškové okraje pravítka uhlohmúru na plochy, je-
chých sklon má být měněn. Ujistěte se, že okraje pravítka leží přesně na měřených plochách.
Úhel mezi měřenými povrchy se zobrazí na LCD displeji. Pravítka můžete zablokovat ve
vzájemně linii utažením knoflíku ve směru šipky označené „CLOSE“.

Úložení měření

Aktuální hodnotu zobrazenou na displeji můžete uložit stisknutím tlačítka „HOLD“. Opětov-
ným stisknutím tlačítka „HOLD“ obnovíte funkci měření.

Vynulování displeje

Stisknutím tlačítka „ZERO“ se hodnota na displeji vynuluje. Tuto funkci můžete použít pro
relativní měření nebo pro kalibraci uhlohmúru, jakmile jsou obě pravítka vedle sebe.

po dokončení práce je třeba výrobek otřít měkkým suchým hadříkem a odstranit z něj případné nečistoty. Neponořujte výrobek do vody. Výrobek skladujte na suchém, stinném místě, zajišťujícím dobrou ventilaci. Místo skladování by nemělo být přístupné dětem a neoprávněným osobám. Pokud doba skladování přesahuje 3 měsíce, vyjměte z výrobku baterie, abyste zabránili úniku elektrolytu, což může vést k neoprávněnému poškození výrobku. V případě úniku elektrolytu z baterií se vyvarujte kontaktu pokožky s elektrolytem. Veškerý odpad z výrobku zbyvajících ve výrobku vytřete měkkým, suchým hadříkem. Baterie a výrobek by neměly být likvidovány spolu s jiným odpadem, postupujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Elektronický uholmer umožňuje merať uhol medzi meracími hranami. Hodnota meraného uhla sa zobrazuje na displeji. Predtým, než zariadenie začnete používať, oboznámte sa s touto používateľskou príručkou, a pri používaní dodržiavajte pokyny a odporúčania, ktoré sú v nej uvedené.
POZOR! Výrobok nie je meracie zariadenie v zmysle zákona o meracích jednotkách a o vykonávaní meraní.

Menovité napätie: 3 V DC
 Napájanie: batéria CR2032
 Rozpätie meraného uhla: 360°
 Presnosť meraného uhla: ±0,2°
 Pracovná teplota: 0 ÷ +40 °C
 Teplota skladovania: -10 °C ÷ +50 °C

Nastavenie tlačidla batérie
 Jochpte hlaŤ tlaŤku na batériu, ktorá je pod displejom, vysuŤte tlaŤku na batériu, a keď je to potrebné, vyberte starú batériu. VloŤte novú batériu do priehradky, zahaŤte jej kontakty do konektorov v svorkovnici výrobcu. Zachovajte správnú polarizáciu. Zatvorte veko komory batérie.

Zapnutie výrobcu
 Výrobok spustíte stlačením tlačidla „ON/OFF“. Výrobok je pripravený na pouŤvanie. Keď stlaŤnate opäť tlačidlo, výrobok sa vypne.

Poveste koliesko blokáde ramena prečotčením v smere šípky, ktorá je označená ako „OPEN“ (ZATVORIŤ), a následne otvoríte ramená uholmera. Hrany pravítok uholmera prilieha k povrchom, ktorých uhol vzájomného sklonu chcete odmerať. Dávajte pozor, aby okraje pravítok blokáde priliehali k meraným povrchom. Hodnota uhla medzi povrchmi sa zobrazí na LCD displeji. Vzájomnú polohu pravítok môžete zachovať dotiahnutím kolieska v smere šípky, ktorá je označená ako „CLOSE“ (ZATVORIŤ).

Jloženie merania

Akčtáte odmeranú hodnotu, zobrazenú na displeji, môžete uložiť stlačením tlačidla „HOLD“. Opätovný stlačením tlačidla „HOLD“ (PODRŽAŤ) sa obnovia meracie funkcie.

Vynulovanie zmeranej hodnoty

Keď tlačíte tlačidlo „ZERO“ (NULA), vynuluje sa zobrazovaná hodnota. Túto funkciu môžete použiť na meranie relatívneho uhla alebo na kalibrovanie uholmera, keď k sebe priliehajú dve meracie pravítka.

o skoncení práce utrieť výrobok mokrým suchou handričkou a odstráni prípadné znečistenia. Po použití vždy vyberte akumulátor z nádobky na nabíjanie, aby sa predĺžila jeho životnosť. Ak chcete akumulátor uložiť dlhšie, vyberte ho z nádobky po dobu niekoľkých dní. Vyrobené akumulátory majú veľmi dlhú životnosť. Pri správnej starostlivosti môžu byť použité viac ako desať rokov. Akumulátor nikdy nevykladajte do ohňa ani do vody. Výrobok uchovávať v suchom mieste pri izbovej teplote. Nie je vhodné skladovať výrobok vo vlhkom prostredí alebo na slnku. Akumulátor nikdy nenechajte na samostatnom nabíjaní. Akumulátor nikdy nenechajte na nabíjajúcej stanici bez dozoru. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať cez noc. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať s plnou kapacitou. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať s poškodenými káblami. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať s poškodenými konektormi. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať s poškodenými káblami. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať s poškodenými konektormi. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať s poškodenými káblami. Akumulátor nikdy nenechajte nabíjať s poškodenými konektormi.

HU

TERMÉK JELLEMZŐI

Az elektronikus szőgmérő lehetővé teszi két mérőkar közötti szög megállapítását. A mért szög a kijelzőről olvasható le. A készülék használata előtt olvassa el és tartsa be a használati útmutató teljes tartalmát.

FIGYELEM! A termék a „Mérésügyi törvény” értelmében nem minősül mérőeszköznek.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 3 V d.c.

Tápellátás: CR2032 elem

Szögmérés tartománya: 360°

Szögmérés pontossága: ±0,2°

Működési hőmérséklet: 0 + +40°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C + +50°C

TERMÉK HASZNÁLATA

Elem behelyezése

Fogja meg a kijelző alatt található elemtartó kampóját, húzza ki az elemtartót, és szükség esetén vegye ki a régi elemet. Helyezze be az új elemet a rekeszbe úgy, hogy az érintkezőit a termékben található aljeleztől csatlakoztatja. Ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezésére. Zárja le az elemtartó fedelét.

Termék bekapcsolása

Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót a készülék bekapcsolásához. A termék használatra kész. A bekapcsológomb ismételt megnyomása kikapcsolja a termék tápellátását.

Termék használata

Lazítsa meg a kar reteszelő gombját úgy, hogy elforgatja azt az „OPEN” felirattal ellátott nyíl irányába, majd nyissa ki a szögmérő karjait. Helyezze a szögmérő vonalzóinak széléit azokra a felületekre, amelyeknek az egymáshoz viszonyított szögét meg szeretné állapítani. Ügyeljen arra, hogy a vonalzők széléi pontosan illeszkedjenek a mért felületekhez. A felületek közötti szög az LCD kijelzőn olvasható le. A vonalzők egymáshoz viszonyított helyzete úgy tartható fenn, hogy meghúzza a gombot a „CLOSE” felirattal jelölt nyíl által jelzett irányba.

Mérés mentése

Az éppen kijelzett érték a „HOLD” gomb megnyomásával menthető el. A „HOLD” gomb ismételt megnyomásával nullázhátja a mérési funkciókat.

A kijelzett érték nullázása.

A kijelző a „ZERO” gomb megnyomásával nullázható. Ez a funkció relatív mérésre vagy a szögmérő kalibrálására használható, amikor a két mérővonalzó egymás mellett van.

TERMÉK KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁSA

A munka befejezése után törölje le a terméket puha, száraz ruhával a használat során esetlegesen keletkező szennyeződések eltávolítása érdekében. Ne merítse vízbe. A termékét száraz és árnyékos helyen tartsa, megfelelő szellőzést biztosítva. A tárolás helye ne legyen hozzáférhető gyermekek és a készülék működtetésére jogosulatlan személyek számára. Ha a tárolási idő meghaladja a 3 hónapot, ki kell venni a termékből az elemet. Ezzel megelőzhető az elektrolitok szivárgása, amely visszafordíthatatlan kárt okozhat a termékben. Elektrolit szivárgás esetén kerülje a bőrrel való érintkezést. A termékben maradó elektrolit feleslegesen száraz és puha ronggyal törölje le. Az elemeket és a terméket nem szabad egyéb hulladékkal együtt kidobni, tartsa be a helyi, ilyen jellegű hulladék újrahasznosításával kapcsolatos előírásokat.

RO

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Raportorul electronic permite măsurarea unghiului între laturi. Rezultatul măsurătorii unghiului este afișat pe ecran. Înainte de utilizarea dispozitivului, trebuie să citiți integral acest manual și să urmați instrucțiunile din el.
ATENȚIE! Acest produs nu este un instrument de măsură în sensul legii privind instrumentele de măsură.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 3 V c.c.

Alimentare electrică: Baterie CR2032

Domeniul unghiului măsurat: 360°

Precizia unghiului măsurat: ±0,2°

Temperatura de funcționare: 0°C + +40°C

Temperatura de depozitare: -10°C + +50°C

UTILIZAREA PRODUSULUI

Instalarea bateriei

Apucați închizătoarea compartimentului pentru baterie de sub afișaj, scoateți afară tava pentru baterii și scoateți bateria veche dacă este necesar. Instalați noua baterie în compartiment îmbinând contactele cu mufele de la conectorul produsului. Respectați polaritatea corectă. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor.

Pornirea produsului

Apăsăți comutatorul ON/OFF/SOUND pentru a porni produsul . Produsul este gata de utilizare. Apăsăți iar butonul pentru a opri dispozitivul.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Slăbiți surubul de blocare a bratului rotindu-l în sensul săgeții marcate cu “OPEN” și apoi deschideți bratele raporturului. Aplicați muchiul riglelor raporturului pe suprafețele a căror înclinătie una în raport cu cealaltă trebuie măsurată. Asigurați-vă că muchiile riglelor sunt aliniate exact cu suprafețele măsurate. Unghiul dintre suprafețe va fi indicat pe afișajul LCD.

Poziția riglelor în relație una cu cealaltă poate fi păstrată strângând surubul în sensul indicat de săgeata marcată cu “CLOSE”.

Păstrarea măsurătorii

Măsurătoarea curentă afișată pe afișaj poate fi reținută apăsând butonul “HOLD”. Apăsând din nou butonul marcat cu „HOLD” se revine la funcțiile de măsurare.

Resetarea măsurătorii

Dacă apăsați butonul “ZERO” se va reseta măsurătoarea afișată la zero. Această funcție poate fi folosită pentru măsurarea aproximativă sau calibrarea raporturului când cele două rigle sunt alăturate.

ÎNȚEȚINEREA ȘI DEPOZITAREA PRODUSULUI

După înțetarea lucrului, ștergeți produsul cu o lavetă moale, uscată pentru a îndepărta eventualele impurități rămase în urma utilizării. Nu cufundați produsul în apă. Depozitați produsul într-un loc uscat și ferit de soare, cu bună ventilație. Locul de depozitare nu trebuie să fie accesibil copiilor și persoanelor care nu sunt autorizate să folosească dispozitivul. În cazul în care perioada de depozitare depășește 3 luni, bateria trebuie scoasă din pro-
dus pentru a preveni scurgerea elektrolitului, ceea ce ar duce la deteriorarea iremediabilă a produsului. În cazul scurgerii elektrolitului din baterie, evitați contactul pielii cu elektrolit-
tul. Ștergeți elektrolitul de pe produs cu o lavetă uscată și moale. Nu eliminați bateria sau produsul împreună cu alte deșeuri; respectați reglementările locale pentru gestiunea unor asemenea deșeuri.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El transportador electrónico permite medir el ángulo entre los bordes de medición. La indi-
cación de ángulo se muestra en la pantalla. Antes de utilizar el aparato, lea todo el manual y siga sus instrucciones.
¡ATENCIÓN! El producto no es un instrumento de medida en el sentido de la Ley de Me-
trodías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 3 V CC

Fuente de alimentación: pila CR2032

Rango del ángulo medido: 360º

Precisión del ángulo medido: ±0,2º

Temperatura de servicio: 0 + +40°C

Temperatura de almacenamiento: -10 °C + +50 °C

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de la pila

Sujete el gancho de la bandeja de la pila debajo de la pantalla, saque la bandeja de la pila y retire la pila vieja si es necesario. Instale la nueva pila en el compartimento adhiriendo sus contactos a las tomas en el conector del producto. Preste atención a la polaridad correcta. Cierre la tapa del compartimento de la pila.

Encendido del producto

Pulse el interruptor marcado con «ON/OFF» para poner en marcha el producto. El producto está preparado para el uso. Pulsando de nuevo el botón se apaga el producto.

Funcionamiento del producto

Aloje la perilla de bloqueo del brazo girándola en la dirección de la flecha marcada como «OPEN» y luego separe los brazos del transportador. Aplique los bordes de las reglas del transportador a las superficies cuya inclinación entre sí se debe medir. Asegúrese de que los bordes de las reglas se adhieran exactamente a las superficies medidas. L'ángulo entre las superficies se mostrará en la pantalla LCD. L'alineación de las líneas entre sí se puede mantener apretando la perilla en la dirección indicada por la flecha «CLOSE».

Guardar la medición

La indicación actual de la pantalla se puede guardar pulsando el botón «HOLD». Pulsando de nuevo el botón «HOLD» se restablecen las funciones de medición.

Restablecimiento de la indicación

Al pulsar el botón «ZERO» se restablecerá la pantalla a cero. Esta función se puede utilizar para la medición relativa o calibrar el transportador cuando las dos reglas de medición son adyacentes.

MANUTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Después del trabajo, limpie el producto con un paño suave y seco para eliminar la suciedad que pueda haberse formado durante el trabajo. No sumerja el producto en agua. Almacene el producto en un lugar seco y sombreado con buena ventilación. La zona de almacena-
miento debe ser inaccesible para los niños y las personas no autorizadas a manejar la unidad. Si el período de almacenamiento es superior a 3 meses, debe retirarse la pila del producto para evitar fugas de electrolito, que pueden causar daños irreparables al producto. En caso de fuga de electrolito de la pila, evite el contacto de la piel con el electrolito. El electrolito que queda en el producto se limpia con un paño seco y suave. No elimine las pilas o el producto con otros residuos y siga las normas locales para el tratamiento de dichos residuos.

FR

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Le protractor électronique permet de mesurer l'angle entre les arêtes de mesure. L'indication de l'angle est affichée à l'écran. Avant d'utiliser l'appareil, lire et comprendre l'ensemble du manuel d'utilisation et suivre ses instructions.
ATTENTION ! Le produit n'est pas un instrument de mesure au sens de la « Loi sur les mesures ».
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale : 3 V c.c.
Alimentation : pile CR2032
Plage d'angle mesuré : 360°
Précision d'angle mesuré : ±0,2°
Température de fonctionnement : 0 + +40 °C
Température de stockage : -10 °C + +50 °C

UTILISATION DU PRODUIT

Montage de la pile

Saisir le clip du plateau de la pile situé sous l'écran, faire glisser le plateau de la pile et retirer l'ancienne pile si nécessaire. Mettre la nouvelle pile dans le compartiment en collant ses contacts aux prises du connecteur du produit. Faites attention à respecter la polarité. Fermer le couvercle du compartiment des piles.
Mise en marche du produit
Appuyer sur l'interrupteur « ON/OFF » pour mettre en marche l'appareil. Le produit est prêt à l'emploi. Un nouvel appui sur la gâchette de l'interrupteur permet d'éteindre l'alimentation du produit.

Utilisation du produit

Desserer le bouton de verrouillage des bras en le tournant dans le sens de la flèche marquée « OPEN », puis écarter les bras du protractor. Appliquer les bords des règles du protractor sur les surfaces dont on veut mesurer l'inclinaison l'une par rapport à l'autre. S'assurer que les bords des règles adhèrent exactement aux surfaces mesurées. L'angle entre les surfaces sera visible sur l'écran LCD. L'alignement des lignes entre elles peut être maintenu en serrant le bouton dans le sens indiqué par la flèche marquée « CLOSE ».

Rétention de la mesure

L'indication de l'affichage actuel peut être stockée en appuyant sur le bouton « HOLD ». Une nouvelle pression sur le bouton « HOLD » rétablit les fonctions de mesure.

Réinitialisation de l'indication

Appuyer sur le bouton « ZERO » réinitialise l'affichage à zéro. Cette fonction peut être utilisée pour mesurer ou étalonner le rapporteur lorsque les deux règles de mesure sont adjacentes.

MAINTENANCE ET STOCKAGE DU PRODUIT

Après le travail de finition, le produit doit être essuyé avec un chiffon doux et sec pour éviter d'éventuelles impuretés créées pendant le fonctionnement. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Entreposer le produit dans un endroit sec, ombragé et bien ventilé. Le lieu de stockage doit être inaccessible aux enfants et aux personnes non autorisées à utiliser l'appareil. Si la période de stockage dépasse 3 mois, les piles doivent être retirées du produit afin d'éviter toute fuite d'électrolyte, ce qui pourrait entraîner des dommages irréparables au produit. En cas de fuite de l'électrolyte de la pile, éviter tout contact cutané avec l'électrolyte. L'électrolyte restant dans le produit doit être essuyé avec un chiffon doux et sec. Ne pas jeter les piles ou le produit avec d'autres déchets ; suivez les réglementations locales pour le traitement de ces déchets.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il goniometro elettronico consente di misurare l'angolo tra i bordi di misurazione. L'indicazio-
ne dell'angolo viene visualizzata sul display. Prima di utilizzare il dispositivo leggere l'intera istruzione d'uso o seguire le prescrizioni ivi indicate.

ATTENZIONE! Il prodotto non è uno strumento di misura ai sensi della "Legge sulla me-
trodologia".

PARAMETRI TECNICI

Tensione nominale: 3 V d.c.

Alimentazione: batteria CR2032

Campo dell'angolo misurato: 360°

Accuratezza dell'angolo misurato: ±0,2°

Temperatura di esercizio: 0 + +40°C

Temperatura di stoccaggio: -10 °C + +50 °C

USO DEL PRODOTTO

Installazione della batteria

Afferrare il gancio del vano batteria presente sotto il display, estrarre il vano batteria e ri-
muovere la vecchia batteria, se necessario. Installare la nuova batteria nel vano facendo aderire i suoi contatti alle prese nel connettore del prodotto. Prestare attenzione alla corretta polarità. Chiudere il coperchio del vano batterie.

Accensione del prodotto

Premere l'interruttore "ON/OFF" per avviare il dispositivo. Il prodotto è pronto per l'uso. Premendo nuovamente il pulsante di accensione si spegne l'alimentazione del prodotto.

Lavorare con il prodotto

Allentare la manopola di blocco del braccio ruotandola nella direzione della freccia contras-
segnata "OPEN", quindi distendere i bracci del goniometro. Applicare i bordi dei righelli del goniometro alle superfici la cui inclinazione reciproca deve essere misurata. Accertarsi che i bordi dei righelli aderiscano esattamente alle superfici misurate. L'angolo tra le superfici sarà visibile sul display LCD. L'allineamento reciproco dei righelli può essere mantenuto serrando la manopola nella direzione indicata dalla freccia "CLOSE".

Memorizzazione della misurazione

L'indicazione del display corrente può essere memorizzata premendo il pulsante "HOLD". Premendo nuovamente il pulsante "HOLD" si ripristinano le funzioni di misura.

Azzeramento dell'indicazione

Premendo il tasto "ZERO" il display viene azzerato. Questa funzione può essere utilizzata per misurare il valore relativo o per calibrare il goniometro quando i due righelli di misura-
zione sono adiacenti.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Dopo aver terminato il lavoro, pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto da eventuali impurità generate durante il funzionamento. Non immergere il prodotto in acqua. Conser-
vare il prodotto in un luogo asciutto e ombreggiato garantendo una buona ventilazione. Il luogo di conservazione non deve essere accessibile a bambini e persone non autorizzate a utilizzare il dispositivo. Se il periodo di stoccaggio supera 3 mesi, la batteria deve essere rimossa dal prodotto per evitare le fuoriuscite di elettrolito, il che potrebbe causare danni irreparabili al prodotto. In caso di fuoriuscita di elettrolito dalla batteria, evitare il contatto della pelle con l'elettrolito. Asciugare l'elettrolito rimasto nel prodotto con un panno morbido e asciutto. Non smaltire la batteria o il prodotto insieme ad altri rifiuti e seguire le normative locali per il trattamento di tali rifiuti.

NL

PRODUCTKENMERKEN
Met de elektronische gradenboog kunt u de hoek tussen de meetranden meten. De hoekin-
dicatie wordt op het display weergegeven. Lees voordat u het apparaat gebruikt de volledige handleiding en volg de instructies.
LET OP! Het product is geen meetinstrument in de zin van de "Metrologiewet".
TECHNISCHE GEGEVENS
Nominale spanning: 3 V d.c.
Voeding: CR2032 batterij
Bereik van gemeten hoek: 360°
Nauwkeurigheid van gemeten hoek: ±0,2°
Werktemperatuur: 0 + +40°C
Bewaartemperatuur: -10°C + +50°C

BG

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Номинално напрежение: 3 V д.с.
Захранване: батерия CR2032
Обхват на измерване на ъгъла: 360°
Точност на измерване на ъгъла: ±0,2°
Температура на работа: 0 + +40°C
Температура на съхранение: -10°C + +50°C

BEDIENING VAN HET PRODUCT

Installatie van de batterijen

Pak de klem van de batterijlade onder het display, schuif de batterijhouder eruit en verwijder indien nodig de oude batterij. Installeer de nieuwe batterij in de houder door de contacten te bevestigen aan de stopcontacten in de productconnector. Let op de juiste polariteit. Sluit het deksel van het batterijvak.

Inschakeling van het product

Druk op de schakelaar met de aanduiding "ON/OFF" om het product te starten. Het product is bedrijfsklaar. Door nogmaals op de schakelaar te drukken, wordt de stroomtoevoer van het product uitgeschakeld.

Werken met het product

Draai de armvergrendelingsknop los door deze in de richting van de pijl met het opschrift "OPEN" te draaien en spreid vervolgens de gradenboogarmen uit elkaar. Breng de randen van de gradenbogen aan de oppervlakken waarvan de helling ten opzichte van elkaar moet worden gemeten. Zorg ervoor dat de randen van de linialen exact vastzitten aan de gemeten oppervlakken. De hoek tussen de oppervlakken is zichtbaar op het LCD-scherm.

De uitlezing van de lijnen met elkaar kan worden gehandhaafd door de knop aan te draaien in de richting die wordt aangegeven door de pijl "CLOSE" (SLUITEN).

Metingretentie

De huidige weergave-indicatie kan worden opgeslagen door op de knop "HOLD" (HOU-
DEN) te drukken. Door nogmaals op de "HOLD" -knop te drukken, worden de meetfuncties hersteld.

De indicatie resetten

Door op de knop "ZERO" (NUL) te drukken, wordt het scherm op nul gezet. Deze functie kan worden gebruikt voor relatief meten of voor het calibreren van de gradenboog wanneer de twee meetlinialen naast elkaar liggen.

ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET PRODUCT

Veeg het product na het werk af met een zachte droge doek om vuil te verwijderen dat zich tijdens het werk kan hebben gevormd. Dompel het product niet onder in water. Bewaar het product op een droge en schaduwrijke plaats met goede ventilatie. De opslagruimte moet ontoegankelijk zijn voor kinderen en personen die niet bevoegd zijn om het apparaat te bedienen. Als het product langer dan 3 maanden wordt opgeslagen, verwijder dan de batterijen uit het product om lekkage van elektrolyt te voorkomen, wat kan leiden tot onomkeerbare schade aan het product. In het geval van batterijlekkage, huidcontact met de elektrolyt ver-
mijden. Veeg de resterende elektrolyt in het product op met een droge, zachte doek. De batterijen en het product mogen niet met andere afvalstoffen worden weggegooid, volg de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de behandeling van dergelijk afval.

GR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ηλεκτρονικό μοιρογώνιό μου σας επιτρέπει να μετρήσετε τη γωνία μεταξύ των άκρων μέτρησης. Η ένδειξη γωνίας εμφανίζεται στην οθόνη. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο όλων των οδηγιών χρήσης και στη συ-
νέχεια να παρακολουθήσετε τις συστάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το προϊόν δεν αποτελεί διάταξη μέτρησης με την έννοια του νόμου «Περί με-
τρήσεων».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομαστική τάση: 3 V d.c.

Τροφοδοσία: μπαταρία CR2032

Εύρος μέτρησης γωνίας: 360°

Ακρίβεια μέτρησης γωνίας: ±0,2°

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 + +40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C + +50°C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χαλαράσταση μπαταριών

Πιάστε το άγκιστρο του δίσκου της μπαταρίας κάτω από την οθόνη, σύρετε έξω το δίσκο της μπαταρίας και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο. Εγκαταστήστε τη νέα μπαταρία στο διαμέρισμα προσκολλώντας τις επαφές της στις υποδοχές του συνδέσμου του προϊόντος. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταρίας.

Ενεργοποίηση του προϊόντος

Πατήστε το διακόπτη που περιγράφεται «ON/OFF» για να ξεκινήσετε τη συσκευή. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Το επόμενο πάτημα του διακόπτη σβήνει το προϊόν.

Λειτουργία προϊόντος

Χαλαρώστε το κομμάτι ασφάλισης βραχίονα στρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του βέλους με την ένδειξη «OPEN» (ΑΝΟΙΓΜΑ) και, στη συνέχεια, ανοίξτε τους βραχίονες του μοιρο-
γώνιου. Τοποθετήστε τις άκρες των χαράκων του μοιρογώνιού στις επιφάνειες των οποίων η κλίση πρόκειται να μετρηθεί. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των χαράκων προσκολλώ-
νται ακριβώς στις μετρούμενες επιφάνειες. Η γωνία μεταξύ των επιφανειών θα είναι ορατή στην οθόνη LCD. Η ευθυγράμμιση των χαράκων μεταξύ τους μπορεί να διατηρηθεί σιγήνο-
τας το κομμάτι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος με την ένδειξη «CLOSE» (ΚΛΕΙΣΙΜΟ).

Αποθήκευση μέτρησης

Η τρέχουσα ένδειξη οθόνης μπορεί να αποθηκευτεί με το πάτημα του κομπιού «HOLD». Το ζήνα πάτημα του κομπιού «HOLD», αποκαθιστά τις λειτουργίες μέτρησης.

Επαναφορά της ένδειξης

Με το πάτημα του κομπιού «ZERO» [ΜΗΔΕΝ] η οθόνη μηδενίζεται. Αυτή η λειτουργία μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του σχετικού ή τη βαθμολόγηση του μοιρογώνιού, όταν οι δύο χάρακες μέτρησης είναι παρακείμενοι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, ακουσίστε το με μαλακό, στεγνό ύφασμα, αφαιρώντας πιθανές ακαθαρσίες που δημιουργήθηκαν κατά λειτουργία. Μην βυθίσετε το προϊόν στο νερό. Φυλάξτε το προϊόν σε ένα στεγνό χώρο με σκιά, όπου διασφαλίζεται καλός εξαερισμός. Ο τόπος φύλαξης πρέπει να είναι μακριά από τα παιδιά και τα πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να χειριστούν τη συσκευή. Αν η περίοδος διατήρησης υπερβαί-
νει 3 μήνες πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή. Έτσι προστατεύετε τη συσκευή από διαρροή του ηλεκτρολύτη που μπορεί να προκαλέσει αμετάβλητες βλάβες στο προϊόντος. Σε περίπτωση διαρροής του ηλεκτρολύτη από τη μπαταρία, πρέπει να απο-
φύγετε την επαφή του με το δέρμα. Σκουπίστε τον ηλεκτρολύτη που παραμένει στο προϊόν με στεγνό, μαλακό ύφασμα. Μην απορρίπτεται το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με άλλα απορρίμματα, πρέπει να παρακολουθήσετε τις τοπικές διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία αυτών των απορριμμάτων.

IT

EN

ES

PRODUCTKENMERKEN

Met de elektronische gradenboog kunt u de hoek tussen de meetranden meten. De hoekin-
dicatie wordt op het display weergegeven. Lees voordat u het apparaat gebruikt de volledige handleiding en volg de instructies.
LET OP! Het product is geen meetinstrument in de zin van de "Metrologiewet".

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning: 3 V d.c.

Voeding: CR2032 batterij

Bereik van gemeten hoek: 360°