


Fisa de date

PS 33 CK Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare pentru Vopsea, Lac, Spaclu, Lemn



Domenii de aplicare

Vopsea



Lac



Spaclu



Lemn



Plastic



Proprietati

Legare

Rășină sintetică

Tip granulație

Corund

Tip de împrastiere

semideschis

Substrat

C-Hârtie

Avantaje: grad mare de îndepărtare material - pentru diverse aplicații

Diametru/mm	Granulație	Forma de stantare	Tip abraziv pe suport	Cod articol
150	80	Formă de ștanțare GLS1	PS 33 CK	143130
150	100	Formă de ștanțare GLS1	PS 33 CK	143131
150	80	Formă de ștanțare GLS2	PS 33 CK	143132
150	100	Formă de ștanțare GLS2	PS 33 CK	143133
150	100	Formă de ștanțare GLS3	PS 33 CK	143694
150	80	fără gaură	PS 33 CK	146739
150	120	fără gaură	PS 33 CK	146740
150	80	Formă de ștanțare GLS3	PS 33 CK	146946
150	120	Formă de ștanțare GLS3	PS 33 CK	146947
125	40	Formă de ștanțare GLS5	PS 33 CK	146954
115	120	fără gaură	PS 33 CK	146955
150	40	Formă de ștanțare GLS1	PS 33 CK	146978
150	60	Formă de ștanțare GLS1	PS 33 CK	146979
150	120	Formă de ștanțare GLS1	PS 33 CK	147093
150	100	fără gaură	PS 33 CK	147106
150	60	fără gaură	PS 33 CK	147107
150	60	Formă de ștanțare GLS3	PS 33 CK	147124
115	80	fără gaură	PS 33 CK	147144
125	120	Formă de ștanțare GLS5	PS 33 CK	147170
150	120	Formă de ștanțare GLS2	PS 33 CK	147225
150	60	Formă de ștanțare GLS2	PS 33 CK	147226
125	60	fără gaură	PS 33 CK	147604
125	60	Formă de ștanțare GLS5	PS 33 CK	147642
125	80	Formă de ștanțare GLS5	PS 33 CK	147643
150	40	Formă de ștanțare GLS3	PS 33 CK	147647
115	40	fără gaură	PS 33 CK	147701

150	40	fără gaură	PS 33 CK	147922
125	100	Formă de ștanțare GLS5	PS 33 CK	147977
115	60	fără gaură	PS 33 CK	148469
125	80	fără gaură	PS 33 CK	149055
125	100	fără gaură	PS 33 CK	150431
125	120	fără gaură	PS 33 CK	150433
125	40	fără gaură	PS 33 CK	154113
225	60	fără gaură	PS 33 CK	210124
225	80	fără gaură	PS 33 CK	210129
225	120	fără gaură	PS 33 CK	210130
205	80	Formă de ștanțare GLS20	PS 33 CK	220300
205	120	Formă de ștanțare GLS20	PS 33 CK	220310
225	40	fără gaură	PS 33 CK	223162
225	100	fără gaură	PS 33 CK	224731
205	100	Formă de ștanțare GLS20	PS 33 CK	254231
205	60	Formă de ștanțare GLS20	PS 33 CK	260495
225	40	Formă de ștanțare GLS38	PS 33 CK	292414
225	60	Formă de ștanțare GLS38	PS 33 CK	292435
225	80	Formă de ștanțare GLS38	PS 33 CK	292436
225	120	Formă de ștanțare GLS38	PS 33 CK	292437
225	100	Formă de ștanțare GLS38	PS 33 CK	294609
150	60	Formă de ștanțare GLS51	PS 33 CK	301874
150	80	Formă de ștanțare GLS51	PS 33 CK	301925
150	100	Formă de ștanțare GLS51	PS 33 CK	301926
150	120	Formă de ștanțare GLS51	PS 33 CK	301927
225	40	Formă de ștanțare GLS52	PS 33 CK	302042
225	60	Formă de ștanțare GLS52	PS 33 CK	302043
225	80	Formă de ștanțare GLS52	PS 33 CK	302044
225	100	Formă de ștanțare GLS52	PS 33 CK	302045
225	120	Formă de ștanțare GLS52	PS 33 CK	302046
150	40	Formă de ștanțare GLS51	PS 33 CK	310531
180	100	Lochform GLS77	PS 33 CK	340120
180	120	Lochform GLS77	PS 33 CK	340126
150	60	Formă de ștanțare GLS74	PS 33 CK	340370
150	80	Formă de ștanțare GLS74	PS 33 CK	340371
150	120	Formă de ștanțare GLS74	PS 33 CK	340375
150	40	Formă de ștanțare GLS74	PS 33 CK	340853
150	100	Formă de ștanțare GLS74	PS 33 CK	342046