

Content of the gloves manual according to EN ISO 21420:2020 standard
 Manufacturer: TOYA S.A., ul. Soltysovicka 13/15, 51-168 Wrocław, Poland. Product description: Protective gloves protecting against mechanical hazards are a personal protection equipment to protect hands. The gloves are designed and manufactured so that the user can freely perform the activities associated with the mechanical hazards involved, provided that at the level specified below, under the conditions of use for which the gloves are intended. The gloves are made of PVC. Persons allergic to these materials may develop an allergic reaction. Recommendations for the use of gloves: Do not use the gloves of improper size, too loose or tight. Do not use damaged, dirty or damp gloves, as they will lose their protective function. Check the gloves for signs of wear and tear or damage before each use. After work, clean the gloves with a brush or cloth. Do not wash or dry-clean. Store the product in a cool, dry, shaded, well-ventilated and closed room, both before and after use. Storage conditions: temperature +5 to 25°C, humidity <60%. Excessive humidity, too high temperature or intense light can adversely affect the gloves quality. The supplier shall not be held liable for the quality of any product not stored in accordance with the recommendations. The gloves should be transported in a cardboard box or plastic packaging. The packaging should provide ventilation. Gloves last for up to two years from the date of purchase when not in use. Gloves should not be worn if there is a risk of being pulled in by moving machine parts. Puncture resistance to the extent specified below does not mean protection against punctures by sharp pointed objects such as needles for injections. Notified body: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Explanation of the markings: YATO - manufacturer's mark; YT-55846 - manufacturer category number; CE - the marking of conformity with the New Approach Directives; EN 388 - number of the European standard for protective gloves protecting against mechanical hazards; "hammer symbol" - hazard category indicating mechanical hazards; "symbol I" - the sign indicating that supplementary information should be read; 12 (470) - size of the gloves; 3131X - effectiveness levels according to tests in accordance with EN 388; abrasion resistance: level of effectiveness: 3 - the gloves withstand 2000 test cycles; blade cut resistance: 1 - gloves have an index of 1.2; tear strength: level of effectiveness: 3 - the gloves withstand tearing with a force of 50 N; puncture resistance: performance level: 1 - the gloves withstand a steel mandrel with a force of 20 N; cut resistance according to EN ISO 13997 - X - the test has not been carried out. Puncture resistance as defined below does not mean protection against punctures by sharp pointed objects such as needles for injections. For details on the meaning of the performance levels, please refer to the EN 388 European Standard. Declaration of Conformity: available in the product sheet at toy24.pl.

Obsah manuálu k rukavícím podle EN ISO 21420:2020

Výrobce: TOYA S.A., ul. Soltysovicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polsko. Popis produktu: Ochranné rukavice, které chrání před mechanickým nebezpečím, jsou osobním ochranným prostředkem k ochraně rukou. Rukavice byly navrženy a vyrobeny tak, aby za předdefinovaných podmínek použít, pro jaký byly určeny, mohli uživatelé vložit provádět operace související s mechanickými riziky a měl přitom zajistěnu ochranu na nižší uvedené úrovni. Rukavice jsou vyrobeny z PVC. U lidí alergických na výše uvedené materiály mohou vyvolat alergickou reakci. Doproručení k používání rukavic: Neopoužívejte rukavice nesprávné velikosti, příliš volné nebo těsné. Poškození, špinavá a mokré rukavice se nemají používat, protože ztrácejí ochrannou funkci. Před každým použitím zkонтrolujte rukavice, zda nevykazují známky poškození nebo poškození. Po ukončení práce očistěte rukavice kartáčem nebo hadříkem. Neprat ani chemicky nečistit. Před použitím i po němu uchovávejte produkt v chladné, suché, tmavé, dobré větrání a uzavřené místnosti. Skladování podmínky: teplota +5 až +25 °C, vlhkost <60%. Příliš vysoká vlhkost, teplota nebo intenzivní světlo mohou negativně ovlivnit jejich kvalitu. Dodavatel neodpovídá za kvalitu produktu skladovaného v rozporu s pokyny. Rukavice by měly být přepravovány v lepenkovém nebo plastovém obalu. Obal by měl zajišťovat ventilační. Rukavice last for up to two years from the date of purchase when not in use. Gloves should not be worn if there is a risk of being pulled in by moving machine parts. Puncture resistance to the extent specified below does not mean protection against punctures by sharp pointed objects such as needles for injections. Notified body: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Explanation of the markings: YATO - manufacturer's mark; YT-55846 - manufacturer category number; CE - the marking of conformity with the New Approach Directives; EN 388 - number of the European standard for protective gloves protecting against mechanical hazards; "hammer symbol" - hazard category indicating mechanical hazards; "symbol I" - the sign indicating that supplementary information should be read; 12 (470) - size of the gloves; 3131X - effectiveness levels according to tests in accordance with EN 388; abrasion resistance: level of effectiveness: 3 - the gloves withstand 2000 test cycles; blade cut resistance: 1 - gloves have an index of 1.2; tear strength: level of effectiveness: 3 - the gloves withstand tearing with a force of 50 N; puncture resistance: performance level: 1 - the gloves withstand a steel mandrel with a force of 20 N; cut resistance according to EN ISO 13997 - X - the test has not been carried out. Puncture resistance as defined below does not mean protection against punctures by sharp pointed objects such as needles for injections. For details on the meaning of the performance levels, please refer to the EN 388 European Standard. Declaration of Conformity: available in the product sheet at toy24.pl.

Instrukcijos turinys pagal aktą EN ISO 21420:2020

Gaminjas: TOYA S.A. Soltysovicka g. 13/15, 51-168 Vroclavas, Lenkija Produktu aprašymas: Nuo mechaninių pavojų apsaugančios prištintės yra asmeninės rankų apsaugos priemonės. Prištintės buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad numatomomis naujodojimis sajungomis, kuriomis jos buvo skirtos, vartotojas galėtų laisvai veiksmus, susijusius su mechaninių rizikų ir mėl piltom zajistienu ochronai nu išnešiame urovniu. Rukavice jsou vyrobeny z PVC. U lidz alegriķiskajā vīsējā uvedenē materiāly mohou vyvolat alergiskou reakci. Doproručeni k použití rukavic: Nepoužiļejte rukavice nesprávné velikosti, příliš volné nebo těsné. Poškození, špinavá a mokré rukavice se nemají používat, protože ztrácejí ochrannou funkci. Před každým použitím zkontrolujte rukavice, zda nevykazují známky poškození nebo poškození. Po ukončení práce očistěte rukavice kartáčem nebo hadříkem. Neprat ani chemicky nečistit. Před použitím i po němu uchovávejte produkt v chladné, suché, tmavé, dobré větrání a uzavřené místnosti. Skladování podmínky: teplota +5 až +25 °C, vlhkost <60%. Příliš vysoká vlhkost, teplota nebo intenzivní světlo mohou negativně ovlivnit jejich kvalitu. Dodavatel neodpovídá za kvalitu produktu skladovaného v rozporu s pokyny. Rukavice by měly být přepravovány v lepenkovém nebo plastovém obalu. Obal by měl zajišťovat ventilační. Rukavice last for up to two years from the date of purchase when not in use. Gloves should not be worn if there is a risk of being pulled in by moving machine parts. Puncture resistance to the extent specified below does not mean protection against punctures by sharp pointed objects such as needles for injections. Notified body: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Explanation of the markings: YATO - manufacturer's mark; YT-55846 - manufacturer category number; CE - the marking of conformity with the New Approach Directives; EN 388 - number of the European standard for protective gloves protecting against mechanical hazards; "hammer symbol" - hazard category indicating mechanical hazards; "symbol I" - the sign indicating that supplementary information should be read; 12 (470) - size of the gloves; 3131X - effectiveness levels according to tests in accordance with EN 388; abrasion resistance: level of effectiveness: 3 - the gloves withstand 2000 test cycles; blade cut resistance: 1 - gloves have an index of 1.2; tear strength: level of effectiveness: 3 - the gloves withstand tearing with a force of 50 N; puncture resistance: performance level: 1 - the gloves withstand a steel mandrel with a force of 20 N; cut resistance according to EN ISO 13997 - X - the test has not been carried out. Puncture resistance as defined below does not mean protection against punctures by sharp pointed objects such as needles for injections. For details on the meaning of the performance levels, please refer to the EN 388 European Standard. Declaration of Conformity: available in the product sheet at toy24.pl.

Aizsargāmdru instrukcijas saturs atbilstoši standartam EN ISO 21420:2020

Ražotājs: TOYA S.A., ul. Soltysovicka 13/15, 51-168 Vroclavas, Polija Izstrādājuma apraksis: Aizsargāmdri, kā aizsegā pret mehaniskiem riskiem, ir roku individuālās aizsardzības līdzeklis. Īmēni un projekti, ar kuriem izgatavoši, lai noteiktu lietošanas apstākļos, kuriem tie ir paredzēti, lai lietojotām brūvi veidi darbības, kas saistītas ar esošo mehānisko risku, un nodrošinātu aizsardzību tālāk noteiktajā līmenī. Īmēni un izgatavoši no PVC. Žmonēs, alergiskiem aukšķiā išvārdotoms medziņagoms galā pasirezikti alergiskā reakcija. Pīštinātās naudojimo rekomendācijas: Nenaudokite netīnāmo dīdzīgo pīštinātu, nelejot pareizā izmērā, pārāk vālgus vai pārāk ciešus īmērus. Nedrīkst lietot bojātos, netīros un mitros īmērus, ja tad tie zaudītu savu aizsardzības funkciju. Pirms īmēru lietošanu: nelejot pārāk vālgus vai pārāk ciešus īmērus. Pīštinātās naudojimo rekomendācijas: Nenaudokite netīnāmo dīdzīgo pīštinātu, nelejot pareizā izmērā, pārāk vālgus vai pārāk ciešus īmērus. Nedrīkst lietot bojātos, netīros un mitros īmērus, ja tad tie zaudītu savu aizsardzības funkciju. Pirms īmēru lietošanu: nelejot pārāk vālgus vai pārāk ciešus īmērus. Pīštinātās naudojimo rekomendācijas: Nenaudokite netīnāmo dīdzīgo pīštinātu, nelejot pareizā izmērā, pārāk vālgus vai pārāk ciešus īmērus. Nedrīkst lietot bojātos, netīros un mitros īmērus, ja tad tie zaudītu savu aizsardzības funkciju. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās īmērus neatbild par netīnāmo iezīmējumiem uzglabātā izstrādājuma kvalitāti. Transportējiet īmērus arī plastmasas iepakojumus, lepkājujamām īmēru. Pieejamās īmērus: līdzīgiem īmēriem, kā tie nav nodilusi vai bojāti. Pēc darba pabeigšanas izmērus īmērus. Nedrīkst vālīputināt. Nemazgājet īmērus un netīriet tos īmēri. Gan pirms izstrādājuma lietošanu, gan pēc tās pabeigšanas uzglabājiet izstrādājumu vēsā, sausā, tumšā, labi vēlināmā un slegtā vieta. Uzglabājiet īmērus apstākļos, temperatūra no +5 °C līdz +25 °C, mitrums < 60 %. Pārāk augsts mitrums, temperatūra vai intensīva gaismas var negatīvi ietekmēt to kvalitati. Piegādātās ī

Obsah príručky rukavíc podľa normy EN ISO 21420:2020

Výrobcu: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Poľsko. Popis výrobku: Ochranné rukavice chrániace pred mechanickými rizikami sú osobným ochranným prostriedkom určeným na ochranu ruky. Rukavice sú navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby v predpoložaných podmienkach používania, na aké sú určené, používať mohel slobodne vykonávať činnosti súvisiace s predmetným mechanickým rizikom a zároveň mal zaisťovať ochranu na nižšie predstavené úrovni. Rukavice sú vyrobené z PVC. U osôb, ktoré sú alergické na vyšše uvedené materiály, môže dojst' k alergickej reakcii. Pokyny a odporúčania týkajúce sa používania rukavíc: Nepoužívajte rukavice s neprásnou vlefkou, sú priľali voľne ani prilis tesné. Nepoužívajte poškodené, špinavé ani vlhké rukavice, pretože v takom prípade strácajú svoju ochrannú funkciu. Pred každým použitím rukavíc najprv skontrolujte, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Rukavice po skončení práce očistite vhodnou kefou alebo handrou. Neperete ani nečistite číškami. Výrobok uchovávajte na chladnom, suchom, lakovom, dobre vetranom a zatvorenom mieste, tak pred ajo po použití. Podmienky uchovávania: teplota od +5 do +25 °C, vlhkosť <60 %. Prilis vysoká vlhkosť, teplota alebo intenzívne slnečné žiarenie môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu. Dodávateľ nezodpovedá za kvalitu výrobku, ktorý neboli uchovávaný v súlade s pokynmi. Rukavice prepravujete v kartónových alebo plastových obaloch. Obal musí byť prieďušný, tzn. zaručovať náležitú ventiláciu. Nepoužívané rukavice si zachovávajú použiteľnosť do dvoch rokov od dátumu nákupu. Rukavice sa by nemali používať v prípade, ak existuje riziko vlnutiať pohyblivými časťami strojov. Odolnosť voči preplchnutiu na nižšie stanovenej úrovni neoznačuje ochranu voči preplchnutiu ostro zakončenými predmetmi, akú sú napr. injekčné ihly. Notifikovaná osoba: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Vysvetlenie označenia: YATO – označenie výrobcu; YT-55849 – kat. č. výrobcu; CE – znak hody so zoľazdavkami európskych smerníc nového prístupu. EN 388 – číslo európskej normy o rukaviciach chrániacich pred mechanickými rizikami; „symbol kladiva“ – kategória rizika označujúca mechanické riziko, „symbol I“ – znak informujúci o potrebe oboznámenia sa s dodatočnými informačami; 12 (470) – velkosť rukavíc podľa normy EN 420; 31X1 – úroveň účinnosti podľa testov v súlade s EN 388; odolnosť proti oderu: úroveň účinnosti: 3 - rukavice vydriaž 2 000 testovacích cyklov; Odolnosť proti prezrananiu čepeľi: úroveň účinnosti: 1 - rukavice majú index 1,2; pevnosť v roztrhnutí: úroveň účinnosti: 3 - rukavice odolávajú roztrhnutiu silou 50 N; Odolnosť proti preplchnutiu: úroveň výkonu: 1 - rukavice odolávajú oceľovému tŕnu silou 20 N; odolnosť proti prezrananiu podľa EN ISO 13997 - X - skúška sa neuskutočnila. Odolnosť voči preplchnutiu na nižšie stanovenej úrovni neoznačuje ochranu voči preplchnutiu ostro zakončenými predmetmi, akú sú napr. injekčné ihly. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o význame jednotlivých úrovni účinnosti, oboznámite sa s obsahom európskej normy EN 388. Vyhľásenie o zhode: dostupné vo výrobnom liste na adresu: toya24.pl

Contenu des instructions des gants selon la norme EN ISO 21420:2020

Fabricant: TOYA S.A., ul. Soltyzowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Pologne. Description du produit : Les gants de protection contre les risques mécaniques sont des équipements de protection individuelle pour la protection des mains. Les gants sont conçus et fabriqués de telle sorte que, dans les conditions d'utilisation prévues pour lesquelles ils sont conçus, l'utilisateur soit libre d'effectuer les activités associées aux risques mécaniques impliqués, avec une protection au niveau spécifié ci-dessous. Les gants sont en PVC. Les personnes allergiques à ces matières peuvent développer une réaction allergique. Recommandations pour l'utilisation des gants : Ne pas utiliser de gants trop petits, trop amples ou trop serrés. Ne pas utiliser de gants endommagés, sales ou humides, car ils perdront leur fonction protectrice. Avant chaque utilisation, vérifier que les gants ne présentent aucun signe d'usure ou de dommage. Après le travail, nettoyer les gants avec une brosse ou un chiffon. Ne pas laver ou nettoyer à sec. Entreposer le produit dans un endroit frais, sec, sombre, bien ventilé et fermé, avant et après utilisation. Conditions de stockage : température de +5 à +25 degré Celsius, humidité < 60 %. Une humidité, une température excessive ou une lumière intense peuvent nuire à leur qualité. Le fournisseur ne peut être tenu responsable de la qualité d'un produit non stocké conformément aux instructions. Les gants doivent être transportés dans un emballage en carton ou en plastique. L'emballage doit assurer la ventilation. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les gants doivent durer jusqu'à deux ans à compter de la date d'achat. Ne pas porter de gants s'il y a risque d'être happé par des pièces mobiles de la machine. La résistance aux piqûres dans la mesure indiquée ci-dessous ne signifie pas une protection contre les piqûres par des objets pointus tels que des aiguilles pour injections. Organisme notifié : INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Explication des désignations : YATO - désignation du fabricant ; YT-55846 - numéro catalogue du fabricant ; CE - marque de conformité aux exigences des directives Nouvelle approche ; EN 388 - norme européenne pour les gants de protection contre les risques mécaniques ; « symbole marteau » - catégorie de danger indiquant le danger mécanique ; « symbole » - signe indiquant que des informations supplémentaires doivent être lues ; 12 (470) - taille des gants selon ; 3131X - niveaux d'efficacité selon les tests selon EN 388 ; résistance à l'abrasion : niveau d'efficacité 3 - les gants résistent à 2000 cycles de test ; résistance à la coupure de la lame : niveau d'efficacité 1 - les gants ont un indice de 1,2 ; résistance à la déchirure : niveau d'efficacité : 3 - les gants résistent à la déchirure avec une force de 50 N ; résistance à la perforation : niveau de performance 1 : les gants résistent à un mandrin en acier avec une force de 20 N ; résistance à la coupure selon EN ISO 13997 - X - le test n'a pas été réalisé. La résistance à la perforation telle que définie ci-dessous ne signifie pas la protection contre la perforation par des objets pointus tels que des aiguilles pour injections. Pour plus d'informations sur la signification des niveaux de performance, veuillez vous référer à la norme européenne EN 388. Déclaration de conformité : disponible en ligne dans la fiche produit : toya24.pl.

Inhoud van de gebruiksaanwijzing van de handschoenen volgens EN ISO 21420:2020

fabrikant: TOYA S.A. ul. Sołtycowska 13/15, 51-168 Wrocław, Polen. Productbeschrijving: beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren zijn persoonlijke beschermingsmiddelen voor de bescherming van de handen. De handschoenen zijn zo ontworpen en geconstrueerd dat de gebruiker, onder de beoogde gebruiksomstandigheden waarvoor ze zijn bestemd, de activiteiten in verband met de betrokken mechanische risico's vrij kan uitvoeren, met een bescherming op het hieronder vermelde niveau. De handschoenen zijn gemaakt van PVC. Personen die allergisch zijn voor deze materialen kunnen een allergische reactie ontwikkelen. Aanbevelingen voor het gebruik van de handschoenen: Gebruik geen handschoenen tegen met de verkeerde maat, die te los of te strak zit. Gebruik geen beschadigde, vuile of vochtige handschoenen, omdat deze hun beschermende functie verliezen. Controleer de handschoenen voor elk gebruik op tekenen van slijtage of beschadiging. Na afloop van de werkzaamheden de handschoenen reinigen met een borstel of doek. Niet wassen of chemisch reinigen. Bewaar het product in een koele, droge, donkere, goed geventileerde en gesloten omgeving, zowel als voor de gebruik. Oplagcondities: temperatuur +5 tot +25°C, vochtigheid < 80%. Overmatige vochtigheid, temperatuur of intens licht kan de kwaliteit ervan negatief beïnvloeden. De leverancier is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van producten die niet volgens de instructies zijn opgeslagen. De handschoenen worden vervoerd in kartonnen of plastic verpakkingen. De verpakking moet voor ventilatie zorgen. Ongebruikte handschoenen gaan verdermin tot twee jaar na aankondigdatum. Handschoenen mogen niet worden gedragen als er risico bestaat dat ze door bewegende onderdelen van de machine naar binnen worden getrokken. De doorprikbareheid, zoals hieronder gedefinieerd hieronder, betekent niet dat er sprake is van bescherming tegen dooprieken met puntige voorwerpen, zoals insectenaalden. Aangemelde instantie: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Verklaring van de markeringen: YATO - aanduiding van de fabrikant; YT-58846 - catalogusnummer van de fabrikant; CE - markering van overeenstemming met de eisen van de nieuwe aanpak-richtlijnen; EN 388 - Europees normnummer voor handschoenen die beschermen tegen mechanische gevaren; "Hamersymbool" - een gevarencategorie die mechanische gevaren aangeeft; "Symbol I" - een test dat aangeeft dat de handbescherming de volgende informatie moet worden gelezen; 12 (470) - handschoenmaat, 3131X - effectiviteitsniveaus volgens tests in overeenstemming met EN 388: slijtvastheid: mate van effectiviteit: - de handschoenen doorstaan 2000 testcycli; snijweerstand van het mes: effectiviteitsniveau: - handschoenen hebben een index van 1,2; schersteunster: mate van effectiviteit: 3 - de handschoenen zijn bestand tegen scheuren met een kracht van 50 N; perforatieweerstand: prestatieneeuwe: 1 - de handschoenen weerstaan een stalen doorn met een kracht van 20 N; weerstand volgens EN ISO 13997 - X - de test is niet uitgevoerd. De hieronder beschreven bestendigheid betekent niet bescherming tegen lekke punten met puntige voorwerpen zoals insectenaalden. Voor details over de betekenis van de prestatieniveaus wordt verwezen naar de Europese norm EN 388. Conformiteitsverklaring: is online beschikbaar op de productkaart op de webpagina toyata24.pl.

170

10

1

A késztyű általában megelel az EN ISO 21420:2020 szabvánnyal
Gyártó: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Lengyelország, Termék le-

Csanyi J. G. S.A.: *Előirányzott termék besorolás, C1 kategóriákban*, Longyár, Zrt., Tomarit kiadó. A mechanikai sérülések ellen védköszűnyű Kéz védőműre szolgáló, egységi védőszézköz. A kesztyűt úgy terveztek és készítették, hogy azok között a használati körmények között, amelyekhez készült, a felhasználó szabadon végezheszen az előforduló mechanikai sérülés-veszélyekkel összefüggő tevékenységeket, miközben egy meghatározott szinten biztosítva van a védelme. A kesztyű PVC-ból állítják. A fenti anyagokra allergiás személyek esetében allergiás reakció léphet fel. A kesztyű ajánlott használata: Ne használjon nem megfelelő méretű kesztyűt, tul lazát vagy túl szorost. Tilos sérülő koszos és nedves kesztyűt használni, minden ilyenkor elvesztik védelmi funkciójukat. Minden alkalommal, mivelőtt használatabbra veszi a kesztyűt, ellenőrizze, hogy nem látható-e rajta elhasználódás vagy sérülés nyoma! A munka befejezése után a kesztyűt egy kefivel vagy ronggjal meg kell tisztítni. Ne mossa és ne tisztítsa vegleg. A ruha minden használattól eltérő, minden használattal útívós, száraz, sötét, jól szellőző és zárt helyiségenben tárolandó. Tárolási feltételek: +5 és +25°C közötti hőmérséklet, -60%-os páratartalom. A tüv magas páratartalom, hőmérséklettel vagy erős fénny hártyánosan befolyásolhatja a termék minőségét. A beszállító nem felel az utasításoknak nem megfelelően tárta termék minőségét. A kesztyű karton vagy műanyag csomagolásban kell szállítani. A csomagolás legyen jóll szellőző. A használónál kívül kesztyű a hővárláslót szállított két évig őrizik meg tartóságát. Ne hordja a kesztyűt, ha fennáll a veszélye, hogy gép forgó alkatrész elkapthatja. Az alább megadott mértékű, átszúrással szembeni ellenállás nem jelent védelmet hegesyes tárgyakkal, pl. tüvel vagy injekciós tüvel való átszúrás ellen. Bejelentett szervezet: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Lemjelgyárat: YATO - a gyártó - YT-5548 - a gyártó katalógusszáma: CE - az új megközelítés irányelvénak való megfelelőség jele; EN 388 - a mechanikai kokázatok ellen védekesztükön vonatkozó szabvány; "kalapács jel" - a mechanikai kokázatokat jelölő kategória; "jele" - azt jelenti, hogy el kell olvasni a kiegészítő információkat; 12 (470) - a kesztyű méréte; 3131X - hatékonysági szintez az EN 388 szerinti tesztek szerint; kopásállóság: hatékonysági szint: 3 - a kesztyű ellenáll 2000 vizsgált ciklusnak; penge vagyási ellenállás: hatékonysági szint: 1 - a kesztyű indexe 1,2; szakítószílárdás: hatékonysági szint: 3 - a kesztyű 50 N erővel bírja a szakadt; szűrőállóság: teljesítményszint: 1 - a kesztyű ellenáll 95% acél tükének 20 N erővel: vagás ellenállás az EN ISO 13997 szinten - X - a tesztel nem hajtották végre. Az alább megadott mértékű, szúrásával szembeni ellenállás nem jelent védelmet heges tárgyakkal, pl. tüvel vagy injekciós tüvel való szúrás ellen. Az egyes teljesítményszintek jelentésére vonatkozó, további információk beszerzése érdekében meg kell ismerni az EN 388 európai szabvány tartalmát. Megfelelőségi nyilatkozat: a termék alábbi weboldalon elérhető biztonsági adatlaphában található: toyca24.pl

Conținutul manualului pentru manuști este în conformitate cu EN ISO 21420:2020
Producător: TOYA S.A. ul Sołtysowicka 1315 51-168 Wrocław Polonia Descrierea prod

rezistență: 10,7 kN/mm²; clasa: C10/C12; rezistență la încărcare: 100 N/mm²; clasa: D. Deosebit de puternic și durabil. Mănușii de protecție împotriva pericolilor mecanice sunt un echipament individual de protecție a mărișilor. Mănușii sunt proiectate și produse astfel încât utilizatorul să poată efectua activitățile asociate cu pericolurile mecanice implicate, cu protecție la nivelul specificat mai jos, în condițiile de utilizare pentru care sunt destinate mănușile. Mănușile sunt fabricate din PVC. Persoanele alergice la aceste materiale pot avea o reacție alergică la ele. Recomandările pentru utilizarea mănușilor: Nu folosiți mănuși de dimensiuni necorespunzătoare, prea largi sau prea strânse. Nu folosiți mănuși deteriorate, murdare sau umede, deoarece asemenea mănuși își pierd funcția de protecție. Verificați mănușile înainte de fiecare utilizare, să nu prezinte semne de uzură sau deteriorare. După încheierea lucrării, curățați mănușile folosind o perie sau o lavetă. Nu le spațiți și nu folosiți curătarea abuzivă. Păstrați produsul într-o încăperă răcoroasă, uscată, cu bine ventilația și închisă, atât înainte cât și după utilizare. Condiții de depozitare: temperatură +5 la +25 °C, umiditate excesivă, temperatură ridicată sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea mănușilor. Furnizorul nu poate fi fațut responsabil pentru calitatea vreunui produs depozitat altfel decât în conformitate cu instrucțiunile. Produsul trebuie transportat în ambalaj din carton sau plastic. Ambalajul trebuie să permită ventilația. Mănușile durează până la doi ani de la data achiziționării în cazul în care nu sunt folosite. Mănușile nu trebuie folosite dacă există riscul de a fi trase în pările mobile ale mașinii. Rezistența la perforare în măsură specificată mai jos nu înseamnă protecție împotriva perforării cu obiecte cu vârf ascuțit, cum ar fi acelle de seringă. Organism notificat: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI). Explicația marcajelor: YATO - marca producătorului; YT-55846 - numărul de categorie al producătorului; CE - marca de conformitate cu Directivelor privind noua abordare; EN 388 - numărul de standard european pentru mănuși de protecție împotriva pericolului mecanice; "simbol ciocan" - categorie de pericol indicând pericol mecanice; "simbol i" - semnul care indică faptul că trebuie să se citesc informații suplimentare; 12 (470) - dimensiunile mănușilor; 3131X - niveluri de eficacitate conform testelor în conformitate cu EN 388; rezistență la abrasivale: nivel de eficacitate: 3 - mănușile rezistă la 2000 de cicluri de testare; rezistență la tăierea lamei: nivel de eficacitate: 1 - mănușile au un indice de 1,2; rezistență la rupere: nivel de eficacitate: 3 - mănușile rezistă la rupere cu o forță de 50 N; rezistență la perforare: nivel de performanță: 1 - mănușile rezistă la o mandră de otel cu o forță de 20 N; rezistență la tăiere conform EN ISO 13997 - X - testul nu a fost efectuat. Rezistența la perforare asa cum este definită mai jos nu înseamnă protecție împotriva perforării cu obiecte cu vârf ascuțit, cum ar fi acelle de seringă. Pentru detaliu privind semnificația nivelurilor de performanță, a se vedea standardul european EN 388. Declarație de conformitate disponibilă în fisă produsului pe tovaa24.pl.

Contenido de las instrucciones para los guantes según EN ISO 21420:2020
Fabricante: TOYA S.A. ul. Soltysovicka 13/15 51-168 Wrocław Polonia. Descripción:

TOVA 24, c/c. Consorcioval 10-12, 08036 BARCELONA, Spain. Descripción del producto: Los guantes de protección contra riesgos mecánicos son un equipo de protección individual para la protección de las manos. Los guantes están diseñados y construidos de goma que, en las condiciones de uso previstas, el usuario pueda realizar libremente las actividades relacionadas con los riesgos mecánicos implicados, disponiendo de una protección nivel que se especifica a continuación. Los guantes están hechos de PVC. Las personasérgicas a estos materiales pueden sufrir una reacción alérgica. Recomendaciones para el uso de los guantes: No use guantes de talla incorrecta, demasiado sueltos o apretados. No utilice guantes dañados, sucios o húmedos, ya que perderán su función protectora. Antes de usarlo, compruebe que los guantes no estén desgastados o dañados. Después de terminar el trabajo, límpie los guantes con un cepillo o un paño. No los lave ni limpíe en seco. Almacéne el producto en un lugar fresco, seco, oscuro, bien ventilado y cerrado, tanto antes como después de su uso. Condiciones de almacenamiento: temperatura de +5 a +25°C, humedad 60%. La humedad excesiva, la temperatura o la luz intensa pueden afectar negativamente su calidad. El proveedor no será responsable de la calidad de ningún producto que no esté almacenado de acuerdo con las instrucciones. Los guantes deben transportarse en embalajes de cartón o de plástico. El embalaje debe proporcionar ventilación. Los guantes no usados mantienen sus propiedades hasta dos años a partir de la fecha de compra. No se deben usar guantes si existe el riesgo de ser arastrados por piezas móviles de la máquina. La resistencia a las perforaciones en el grado especificado a continuación no significa protección contra las perforaciones de objetos punzantes como agujas para inyecciones. Organismo notificado: INTERTEK Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/0A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI), Italy. Explicación del marcado: YATO - designación del fabricante; YT-55849 - núm. de catálogo del fabricante; CE - marca de conformidad con los requisitos de las Directivas del Nuevo Enfoque; EN 388 - norma europea para guantes de protección contra riesgos mecánicos; "símbolo del martillo" - categoría de peligro que indica riesgos mecánicos; "ícono" - marca que indica que debe learse información adicional: 12 (470) - talla de los guantes; 3131X - niveles de efectividad según pruebas de acuerdo con EN 388; resistencia a la abrasión: nivel de eficacia: 3 - los guantes soportan 2000 ciclos de prueba; resistencia al corte con cuchilla: nivel de eficacia: 1 - los guantes tienen un índice de 1,2; resistencia al desgarro: nivel de eficacia: 1 - los guantes resisten el desgarro con una fuerza de 50 N; resistencia a la perforación: nivel de rendimiento: 1 - los guantes soportan un mandril de acero con una fuerza de 20 N; resistencia al corte según EN ISO 13907 - X - no se ha realizado la prueba. La resistencia a la perforación, tal como se define a continuación, no significa protección contra la punción por objetos punzantes como agujas para inyecciones. Para más información sobre el significado y los niveles de eficacia, consulta la norma europea EN 388. Declaración de conformidad: disponible en la ficha del producto en la página web: tova24.pl

πριεχόμενο των οδηγιών για τα γάντια σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 21420:2020

πατακευστής: TOYA S.A. u. Sołtykowska 13/15, 51-168 Wrocław, Πολωνία. Περιγραφή προϊόντος: Γάντια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους είναι ένα μέσο πρωτοβάθμιας προστασίας για την προστασία χερίου. Τα γάντια έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον, ώστε το προβλεπόμενό συνήθης χρήσης για τις οποίες προρίζονται, ο χρήστης να μπορεί ελεύθερα να εκτελέσει εργασίες που σχετίζονται με μηχανικούς κινδύνους, έχοντας ταυτόπιον προστασία στο επίπεδο που ορίζεται παρακάτω. Τα γάντια είναι κατασκευασμένα από Σ. Από το που είναι αλεργικό στα παραπάνω υλικά ενδέχεται να παρουσιαστεί αλεργική ιδρώση. Συστάσεις για τη χρήση των γαντιών: Μην χρησιμοποιείτε γάντια λανθάνθεμον ή θέρμους, πολύ χαλαρά ή πολύ σφιχτά. Τα κατεστρέμαντα, βρώμικα και υγρά γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή ξανθύνουν την προστατευτική τους λειτουργία. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τα γάντια για σημεία φθοράς ή ζημιάς. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, αφαιρέστε τα γάντια με βούρτσα ή ένα πανί. Δεν επιτρέπεται στεγνό πλύσιμο και καθαρισμός. Το προϊόν να αποθηκεύεται σε δρόσερό, στεγνό, σκόρπιο, καλά αεριζόμενο και κλειστό ρούχο, υπό τρίπον σα κατά και μετά τη χρήση. Συνήθης αποθήκευσης: θερμοκρασίας $+5$ έως $+25$ Κύριος ουσία: ασφαλία $\times 60%$. Η υπερβολική υγρασία, η βερύκωρασία ή το έντονο φως μπορεί να πρέπει σε πράσινους αρνητικά την ποιότητά της. Ο προμηθευτής δεν ένινε υπεύθυνος για την ποιότητα προϊόντος που δεν αποθηκεύεται σήμερα συνιστάται. Τα γάντια πρέπει να μεταφέρονται σε κασετιά πλαστική ή από χαρτόν. Η συκευασία πρέπει να ταρέψει εξαρτώματα. Τα αχρησιμότερά γάντια διατηρούν τη διάρκεια ζωής τους έως όλον χρόνο από την πιεσμόντας αγοράρια γάντινα δεν πρέπει να φορούνται έως υπάρχουν κινδύνοι να πιαστούν από τα κινύριά του μηχανήματος. Η ανθεκτικότητα σε διάτρηση, όπως ορίζεται παρακάτω, δεν παρέχει προστασία εναντίον διάτρησην με αιχμηρά αντικείμενα όπως βέλες ή ένεστη. Ο κοινωνικός οργανισμός: INTERTEST Italia S.p.A. (2575), Via Guido Miglioli 2/1, 20063 Cernusco Naviglio - Milano (MI), Ιταλία σημάνση: YATO - σήμανση των κατασκευαστών: 555486 - κωδικός προϊόντος των κατασκευαστών: CE - σήμανση συμμόρφωσης προς τις πιστήσεις των οδηγιών της νέας προσέγγισης EN 388 - αριθμός ευρωπαϊκού προτύπου σε αφράτα γάντια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους: «συμβόλιο φυρίου» - κατηγορίας δύναμης που αποδεικνύει μηχανικούς κινδύνους: «κυμώβολο ία» - συμβόλιο που σημαίνει ότι δεν έπειτα θα διαβαστούν συμπληρωματικές πληροφορίες: 12 (470) - μερύδης γαντιών συμπληρωματικές πληροφορίες: 3131X - επίπεδα αποτελεσματικότητας συμφώνων με δοκιμές σύμφωνα με το EN 388 - αντοχή στην τριβή: επίπεδο αποτελεσματικότητας: 3 - τα γάντια αντέχουν σε 2000 κύκλους πιστήσεων, αντίσταση κοπής ασβετής: επίπεδο αποτελεσματικότητας: 3 - τα γάντια έχουν δεκτή αντοχή στο σχήμα: επίπεδο αποτελεσματικότητας: 3 - τα γάντια αντέχουν στο σχήμα με διάνυσμα 50 N. Αντοχή στη διάτρηση: επίπεδο αποδόσεως: 1 - τα γάντια αντέχουν σε ασταύλωμα με διάνυσμα 20 N: Αντίσταση κοπής σύμφωνα με το EN ISO 13997 - X - η δοκιμή δεν έχει συμματοποιηθεί. Η αντοχή διάτρησης που καθορίζεται παρακάτω δεν σημαίνει προστασία από διάτρηση με αιχμηρά αντικείμενα όπως βέλες ή ένεστη. Η λειτουργείς πληροφορίες με τη σημασία των επιτελών απόδοσης, ανατρέπεται στην Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 388. Λύση συμμόρφωσης: διατίθεται στην κάρτα προϊόντος στην ιστοσελίδα: toy42.pl.