

ELEKTRYCZNY PISTOLET MALARSKI

YT-82550

ERRATA INSTRUKCJI:

Jest:

Pistolet nie nadaje się do natryskiwania następujących farb:

Farby emulsyjne, akrylowe.

Farby o wysokiej gęstości.

Farby zawierające środki ścierające takie jak czerwony tlenek ołowiu.

Farby gruboziarniste.

Farby żrące i zasadowe.

Powinno być:

Pistolet nie nadaje się do natryskiwania następujących farb:

Farby o wysokiej gęstości.

Farby zawierające środki ścierające takie jak czerwony tlenek ołowiu.

Farby gruboziarniste.

Farby żrące i zasadowe.